

安全召回詳情

編號	10000438
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	RX400h
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	更換油電混合動力系統內的智能組件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回之主要原因是由於油電混合動力系統內之智能組件的連接控制組件出現問題。由於連接控制組件的特質有異，行車時的運作有可能令其溫度高於可接受程度，令連接控制組件內的錫焊分解，以致連接控制組件受損。如上述情況出現，車輛可能調節至自動防故障駕駛模式，駕駛者仍可於短時間內行駛，並將車輛停泊於安全位置。如遇油電混合動力系統被關掉的情況，車輛會於行駛時失去動力。
修正行動	更換油電混合動力系統內之智能組件
製造日期	2004 年 9 月至 2008 年 12 月
回收行動開始日期	2013 年 9 月 6 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月

1	JTJHW31U002027785
2	JTJHW31U002054274
3	JTJHW31U102025365
4	JTJHW31U102030212
5	JTJHW31U202037640
6	JTJHW31U202863825
7	JTJHW31U302021043
8	JTJHW31U402060272
9	JTJHW31U502010366
10	JTJHW31U502860854
11	JTJHW31U502866590
12	JTJHW31U602859163
13	JTJHW31U702050125
14	JTJHW31U702062128
15	JTJHW31U902015084
16	JTJHW31U902018096
17	JTJHW31U002864116
18	JTJHW31UX02036865
19	JTJHW31U002014096
20	JTJHW31U002860728
21	JTJHW31U102027892
22	JTJHW31U102850340
23	JTJHW31U202011751
24	JTJHW31U202030381
25	JTJHW31U302014836

26	JTJHW31U302063678
27	JTJHW31U302860240
28	JTJHW31U402030009
29	JTJHW31U402851367
30	JTJHW31U502025904
31	JTJHW31U502863270
32	JTJHW31U602030948
33	JTJHW31U602044204
34	JTJHW31U702023989
35	JTJHW31U702059777
36	JTJHW31U802010233
37	JTJHW31U802026965
38	JTJHW31U802853879
39	JTJHW31U802861867
40	JTJHW31U902857116
41	JTJHW31UX02060602
42	JTJHW31UX02854726