

## 安全召回詳情

編號	10000490
製造商	奧迪
車輛類別	私家車
型號	Q7
代理商 (查詢電話)	合迪汽車有限公司 (3465 0000)
主題	更換真空管道
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在特定時期內生產的奧迪 3.0 公升 TDI 發動機，機油可能在個別情況下，通過真空管道進入剎車伺服助力器(brake servo)。這可能會造成制動助力器的隔膜破損，導致剎車伺服助力減少。
修正行動	在受影響的車輛，必須更換真空管道。
製造日期	型號年份:2012 - 2013
回收行動開始日期	2014 年 10 月 13 日
估計回收行動的完成日期	2015 年 10 月 13 日

1	WAUZZZ4L2CD035266
2	WAUZZZ4L1CD035307
3	WAUZZZ4L0CD035699
4	WAUZZZ4L2CD035722
5	WAUZZZ4L4CD035818
6	WAUZZZ4L5CD035889
7	WAUZZZ4L4CD036399
8	WAUZZZ4L9CD036849
9	WAUZZZ4LXCD039436
10	WAUZZZ4L4CD040405
11	WAUZZZ4L1CD041138
12	WAUZZZ4L8CD041184
13	WAUZZZ4L0CD041194
14	WAUZZZ4LXCD041266
15	WAUZZZ4L0CD042247
16	WAUZZZ4L7CD042276

17	WAUZZZ4L7CD043329
18	WAUZZZ4L2CD043335