

安全召回詳情

編號	10000521
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	Smart fortwo / 451
代理商 (查詢電話)	仁孚鰂魚涌維修中心: 2563 4333 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	更換轉向機支承螺絲(4691032)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”紀載的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p> <p>由於部分供應商的生產差異，一批用來固定轉向機於前橫梁上的螺釘/螺栓其使用壽命可能不符合規格。</p> <p>如果受影響的螺釘/螺栓被安裝在車輛上，在高負荷結合振動的情況下它們可以在車輛的使用壽命期間斷開。如果在橫梁上兩個螺絲/螺栓之一斷裂，司機於駕駛時會察覺到聲響、方向盤位置可能傾斜或ESP 警告燈零星的閃亮。萬一螺桿/螺栓斷裂，車輛的駕駛特性將被削弱，由此增加潛在事故的風險。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	作為預防措施，更換受影響車輛的轉向機支承螺絲/螺栓。
修正行動	2014年1月至2014年8月
製造日期	2015年5月5日
回收行動開始日期	2015年12月31日
估計回收行動的完成日期	

1	WME4513342K803432
2	WME4513342K813665
3	WME4513342K816158
4	WME4513342K816335
5	WME4513802K806050
6	WME4513802K806469

7	WME4513802K807156
8	WME4513802K809382
9	WME4513802K809686
10	WME4513802K810939
11	WME4513802K811572
12	WME4513802K811799

13	WME4513802K812977	53	WME4513802K795135
14	WME4513802K812981	54	WME4513802K795196
15	WME4513802K812991	55	WME4513802K797345
16	WME4513802K813054	56	WME4513802K798891
17	WME4513802K813194	57	WME4513802K818986
18	WME4513802K813534	58	WME4513802K819366
19	WME4513802K816142		
20	WME4513802K818733		
21	WME4513802K818797		
22	WME4513802K818813		
23	WME4513802K818964		
24	WME4513802K818978		
25	WME4513802K819054		
26	WME4513802K819061		
27	WME4513802K819081		
28	WME4513802K819088		
29	WME4513802K819102		
30	WME4513802K819192		
31	WME451332K767328		
32	WME4513342K774879		
33	WME4513342K783228		
34	WME4513802K770039		
35	WME4513802K770276		
36	WME4513802K770346		
37	WME4513802K774118		
38	WME4513802K774123		
39	WME4513802K774987		
40	WME4513802K775086		
41	WME4513802K775413		
42	WME4513802K782984		
43	WME4513802K783147		
44	WME4513802K786029		
45	WME4513802K786208		
46	WME4513802K787505		
47	WME4513802K787546		
48	WME4513802K787587		
49	WME4513802K789622		
50	WME4513802K791309		
51	WME4513802K794802		
52	WME4513802K795105		