

## 安全召回詳情

編號	<b>10000692</b>
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	SLK, SLC / 172
代理商 (查詢電話)	仁孚香港仔維修中心: 2552 8298 仁孚鰂魚涌維修中心: 2563 4333 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚葵涌維修中心: 2427 3355 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	更新 ESP 控制單元軟件 (5499041)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司 (梅賽德斯-奔馳香港有限公司: 2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>受影響車輛的電子穩定程序 (ESP) 軟件與規格不一致。因此，在極少數情況下，在駕駛輔助系統 (例如巡航控制) 自動制動干預之後，制動器可能保持輕微接合，這將導致車輛減速度不斷增加。這不會影響操作的穩定性。然而，我們不能排除由於潛在的制動系統過熱影響制動效果。</p> <p>在車輛行駛期間由於制動系統過熱可能在低速或車輛靜止時在車輪拱周圍有煙冒起。我們無法排除輪拱周圍起火的可能。</p> <p>司機必須剎車才能完全恢復制動系統的功能。</p>
修正行動	作為預防措施，更新受影響車輛上的 ESP 控制單元軟件。
製造日期	2015 年 8 月 13 日至 2017 年 2 月 14 日
回收行動開始日期	2017 年 5 月 24 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 12 月 31 日

3	WDD1724342F124585	42	WDD1724662F138672
4	WDD1724342F124587	43	WDD1724662F141566
5	WDD1724342F128033		
6	WDD1724342F128668		
7	WDD1724342F128816		
8	WDD1724342F128879		
9	WDD1724342F128956		
10	WDD1724342F129113		
11	WDD1724342F129132		
12	WDD1724342F129204		
13	WDD1724342F130720		
14	WDD1724342F130954		
15	WDD1724342F131119		
16	WDD1724342F131136		
17	WDD1724342F131159		
18	WDD1724342F131222		
19	WDD1724342F131504		
20	WDD1724342F132010		
21	WDD1724342F132136		
22	WDD1724342F132236		
23	WDD1724342F132598		
24	WDD1724342F133574		
25	WDD1724342F133763		
26	WDD1724342F134083		
27	WDD1724342F134262		
28	WDD1724342F138728		
29	WDD1724382F118871		
30	WDD1724382F124588		
31	WDD1724382F129385		
32	WDD1724382F129431		
33	WDD1724662F124590		
34	WDD1724662F124591		
35	WDD1724662F128406		
36	WDD1724662F128914		
37	WDD1724662F132257		
38	WDD1724662F132525		
39	WDD1724662F132592		
40	WDD1724662F134378		
41	WDD1724662F135949		