

安全召回詳情

編號	10000783
製造商	BMW
車輛類別	電單車
型號	G 310 R, G 310 GS
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	加裝側面支撐的軸承座
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	側面支撐上的連接可能會變彎，或在極端情況下可能斷裂。如果問題發生，使用側面支撐不能夠確保安全。
修正行動	檢查側面支撐上的連接是否損壞，並且安裝額外的加強組件。
製造日期	直至 02.05.2018
回收行動開始日期	22/06/2018
估計回收行動的完成日期	31/12/2018

1	R802006
2	R802007
3	R807194
4	R807197
5	R807198
6	R810380
7	R810381
8	R834058
9	R839036
10	R840731
11	R840740
12	R841683
13	R843974
14	R843975
15	R843981