

安全召回詳情

編號	10000923
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	G 63 / 463
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	門線束的佈線 (5491016)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p> <p>受影響的車輛的前門的線束可能安裝欠佳。在車門打開和關閉過程中，線束的移動可能會損壞個別電線。</p> <p>根據受影響的電線，可能會發生不同的故障；包括發生側面碰撞時，約束系統可能會延遲觸發，緊急呼叫期間的位置信息可能不正確，或者在發生事故的情況下門可能不會自動解鎖。</p> <p>這將增加事故中車內乘員受傷的風險。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	
修正行動	作為預防措施，在受影響的車輛中更改前門線束的佈線或更換已損壞的線束。
製造日期	2018年9月7日至2018年12月4日
回收行動開始日期	2020年2月14日
估計回收行動的完成日期	2020年12月31日

1	WDB4632761X302417
2	WDB4632761X302478

3	WDB4632762X300658
4	WDB4632762X301013

5	WDB4632762X302531		45	WDB4632762X308691	
6	WDB4632762X302540		46	WDB4632762X308753	
7	WDB4632762X302571		47	WDB4632762X308788	
8	WDB4632762X302577		48	WDB4632762X308811	
9	WDB4632762X302597		49	WDB4632762X308875	
10	WDB4632762X302676		50	WDB4632762X309029	
11	WDB4632762X302794				
12	WDB4632762X302924				
13	WDB4632762X303030				
14	WDB4632762X303103				
15	WDB4632762X303196				
16	WDB4632762X303207				
17	WDB4632762X303286				
18	WDB4632762X303386				
19	WDB4632762X303450				
20	WDB4632762X303487				
21	WDB4632762X303543				
22	WDB4632762X303626				
23	WDB4632762X303644				
24	WDB4632762X303906				
25	WDB4632762X304037				
26	WDB4632762X304260				
27	WDB4632762X304487				
28	WDB4632762X304581				
29	WDB4632762X304587				
30	WDB4632762X304754				
31	WDB4632762X304882				
32	WDB4632762X304986				
33	WDB4632762X305001				
34	WDB4632762X305085				
35	WDB4632762X305233				
36	WDB4632762X305236				
37	WDB4632762X305461				
38	WDB4632762X305488				
39	WDB4632762X305497				
40	WDB4632762X307051				
41	WDB4632762X307135				
42	WDB4632762X307839				
43	WDB4632762X308383				
44	WDB4632762X308539				