

安全召回詳情

| | |
|--------------|--|
| 編號 | 10000945 |
| 製造商 | 戴姆勒股份有限公司 |
| 車輛類別 | 私家車 |
| 型號 | GLE 450 4MATIC / 167 |
| 代理商 (查詢電話) | 仁孚柴灣維修中心： 2504 6140 仁孚紅磡維修中心： 2504 6140 仁孚元朗維修中心： 2504 6140 |
| 主題 | 後橫樑的焊接（6490004） |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | 關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。 |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 受影響車輛後橫樑上的焊接抗拉強度可能不符合規範。 當使用後拖曳眼進行拖曳時，焊接中可能會出現裂紋，並且後橫梁可能會從車輛上脫落，從而增加撞車和/或傷害其他道路使用者的風險。 |
| 修正行動 | 作為預防措施，更換受影響車輛上的後橫梁。 |
| 製造日期 | 2019 年 11 月 2 日 |
| 回收行動開始日期 | 2020 年 6 月 10 日 |
| 估計回收行動的完成日期 | 2020 年 12 月 31 日 |

| | | | |
|---|-------------------|----|-------------------|
| 1 | WDC1671592A118974 | 7 | WDC1671592A119588 |
| 2 | WDC1671592A119084 | 8 | WDC1671592A119596 |
| 3 | WDC1671592A119159 | 9 | WDC1671592A119988 |
| 4 | WDC1671592A119337 | 10 | WDC1671592A120284 |
| 5 | WDC1671592A119556 | 11 | WDC1671592A120583 |
| 6 | WDC1671592A119578 | 12 | WDC1671592A120936 |

