

安全召回詳情

編號	10000982
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	GLA 及 AMG A35 4MATIC / 156 及 177
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心： 2504 6140 仁孚紅磡維修中心： 2504 6140 仁孚元朗維修中心： 2504 6140
主題	控制單元盒的螺紋連接（5494022）
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	受影響車輛引擎艙中控制單元盒的螺紋連接可能與規格不符。結果，不能排除電路線路連接分離；這些可能尤其會導致由於引擎停止以及動力轉向，ESP 或主動制動輔助系統故障而導致的推力損失。 在這種情況下，會增加發生事故的風險。
修正行動	作為預防措施，檢查受影響車輛中的螺紋連接，並在必要時進行更正。
製造日期	2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 23 日
回收行動開始日期	2020 年 11 月 16 日
估計回收行動的完成日期	2021 年 3 月 31 日

1

WDC1569432J647996

2

WDC1569432J648308

3

WDC1569432J648358

4

WDC1569432J648359

5	WDC1569442J648142
6	WDD1770512J106979
7	WDD1770512J109004