安全召回詳情

編號	**10001163**
製造商	Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation
車輛類別	中型貨車 / 重型貨車
型號	Fuso FV70
代理商 (查詢電話)	環宇汽車有限公司（Tel：39138818）
主題	PDM 線束佈線不正確
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：
缺陷簡述及忽略的可能後果	PDM 線束佈線不正確。 根據 RHD/LHD 配置，不正確的線束佈線分別影響正極或正極/負極。在最壞的情況下，接線可能會因幹擾 PDM 支架而損壞，以及短路導致車輛起火。
修正行動	檢查所有受影響車輛上連接至 PDM 的正極側電源線束，如果線束佈線不正確，將其重新佈線到正確的位置。
製造日期	20122 年 03 月 01 日
回收行動開始日期	2024 年 03 月 04 日
估計回收行動的完成日期	2027 年 03 月 03 日

1	FV70HKA20002
2	FV70HPA20002
3	FV70HSA20003