安全召回詳情	
編號	**10000342**
製造商	標致汽車
車輛類別	私家車
型號	1007
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 3913 8800)
主題	更換電油泵組件
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	
缺陷簡述及忽略的可能後果	電油泵組件在長期使用下，回油喉位置有機會因零件老化而出現裂逢，導致電油滲漏。
修正行動	更換電油泵組件。
製造日期	2006 年至 2007 年
回收行動開始日期	2011 年 3 月 1 日
估計回收行動的完成日期	2014 年 7 月 15 日