安全召回詳情	
編號	**10000442**
製造商	標致汽車
車輛類別	私家車
型號	3008
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	更換煞車增壓器
進度	**已完成**
受影響車輛的底盤號碼	
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於煞車增壓器內部配件可能未符合標準，導致警告燈號顯示於儀錶板上。
修正行動	更換煞車增壓器。
製造日期	2012 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日
回收行動開始日期	2013 年 10 月 9 日
估計回收行動的完成日期	2014 年 7 月 15 日