

安全召回詳情	
編號	10001247
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	318i, 323i, 328i (E46) 配備 M43 TU, M52 TU 引擎
代理商 (查詢電話)	土瓜灣寶馬汽車顧客關係部 (31936688)
主題	更換司機位安全氣囊 (0032970200)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	司機位安全氣囊 - 其配備的氣體產生器，如果長年放置在高濕度的環境下和/或安全氣囊氣體產生器在生產過程中質量出現問題，可能導致氣體產生器的功能異常。司機位的安全氣囊正常地觸發時，安全氣囊氣體產生器所產生的氣壓可能過高。在較壞的情況下，安全氣囊氣體產生器可能會斷裂，金屬零件有機會從安全氣囊彈出。
修正行動	更換司機位安全氣囊
製造日期	30/07/1998 – 09/11/1998
回收行動開始日期	02/12/2019
估計回收行動的完成日期	31/12/2030

1	WBAAL32000FH53941
2	WBAAL32000FH54412
3	WBAAL32000FH54524
4	WBAAL32000FH54877
5	WBAAL32000FH54880
6	WBAAL32000FH54944
7	WBAAL32000FH55298
8	WBAAL32000FH55320
9	WBAAL32000FH55477
10	WBAAL32000FH55480
11	WBAAL32000FH55494
12	WBAAL32000FH55527
13	WBAAL32000FH55561
14	WBAAL32010FH54418
15	WBAAL32010FH54547
16	WBAAL32010FH55293
17	WBAAL32010FH55472
18	WBAAL32010FH56590
19	WBAAL32010FH57898
20	WBAAL32020FH53939
21	WBAAL32020FH53942
22	WBAAL32020FH54413
23	WBAAL32020FH54430
24	WBAAL32020FH54461

25	WBAAL32020FH54900
26	WBAAL32020FH55402
27	WBAAL32020FH55447
28	WBAAL32020FH55495
29	WBAAL32020FH55500
30	WBAAL32020FH56551
31	WBAAL32030FH53819
32	WBAAL32030FH54291
33	WBAAL32030FH54419
34	WBAAL32030FH54890
35	WBAAL32030FH54906
36	WBAAL32030FH55005
37	WBAAL32030FH55019
38	WBAAL32030FH55294
39	WBAAL32030FH55408
40	WBAAL32030FH55411
41	WBAAL32030FH55442
42	WBAAL32030FH55473
43	WBAAL32030FH55523
44	WBAAL32030FH55540
45	WBAAL32040FH53473
46	WBAAL32040FH53814
47	WBAAL32040FH54431
48	WBAAL32040FH55448
49	WBAAL32040FH55482

50	WBAAL32040FH55496
51	WBAAL32040FH56521
52	WBAAL32040FH58642
53	WBAAL32050FH53966
54	WBAAL32050FH54891
55	WBAAL32050FH55300
56	WBAAL32050FH55412
57	WBAAL32050FH55443
58	WBAAL32050FH55474
59	WBAAL32060FH53958
60	WBAAL32060FH53961
61	WBAAL32060FH54415
62	WBAAL32060FH54902
63	WBAAL32060FH54978
64	WBAAL32060FH55502
65	WBAAL32060FH57914
66	WBAAL32060FH58643
67	WBAAL32070FH54519
68	WBAAL32070FH54858
69	WBAAL32070FH54889
70	WBAAL32070FH54892
71	WBAAL32070FH55279
72	WBAAL32070FH55444
73	WBAAL32070FH55475
74	WBAAL32070FH55489

75	WBAAL32070FH55539
76	WBAAL32070FH56657
77	WBAAL32080FH53959
78	WBAAL32080FH53962
79	WBAAL32080FH54464
80	WBAAL32080FH54903
81	WBAAL32080FH55002
82	WBAAL32080FH55470
83	WBAAL32080FH55503
84	WBAAL32080FH56604
85	WBAAL32080FH58577
86	WBAAL32090FH53940
87	WBAAL32090FH54411
88	WBAAL32090FH55302
89	WBAAL32090FH55400
90	WBAAL32090FH55414
91	WBAAL32090FH55445
92	WBAAL32090FH55476
93	WBAAL320X0FH53820
94	WBAAL320X0FH53963
95	WBAAL320X0FH54014
96	WBAAL320X0FH54417
97	WBAAL320X0FH54823
98	WBAAL320X0FH55471
99	WBAAL320X0FH58578

100	WBAAL320X0FH58628
101	WBAAM32000FP00098
102	WBAAM32000FP00103
103	WBAAM32010FP00059
104	WBAAM32010FP00966
105	WBAAM32020FP00099
106	WBAAM32020FP00104
107	WBAAM32030FP00063
108	WBAAM32040FP00086
109	WBAAM32040FP00105
110	WBAAM32050FP00064
111	WBAAM32050FP00095
112	WBAAM32050FP00100
113	WBAAM32060FP00090
114	WBAAM32060FP00106
115	WBAAM32070FP00096
116	WBAAM32070FP00101
117	WBAAM32080FP00057
118	WBAAM32080FP00107
119	WBAAM32090FP00102
120	WBAAM320X0FP00089
121	WBAAM51040EH68961
122	WBAAM51060EH68976
123	WBAAM51060FN70311
124	WBAAM52040FK85346