

車輛安全召回資訊

Vehicle Safety Recall Information

製造商 Make: 本田 Honda
型號 Model: Odyssey RB1
項目 Subject: 窗簾汽袋延遲展開
Delay Deployment of Side Curtain Airbag

受影響車輛的車輛識別號碼

Involved Vehicle Identification Numbers

1	JHMRB18604C200369	39	JHMRB18604C200438
2	JHMRB18604C200371	40	JHMRB18604C200439
3	JHMRB18604C200372	41	JHMRB18604C200440
4	JHMRB18604C200373	42	JHMRB18604C200441
5	JHMRB18604C200374	43	JHMRB18604C200442
6	JHMRB18604C200375	44	JHMRB18604C200443
7	JHMRB18604C200376	45	JHMRB18604C200444
8	JHMRB18604C200377	46	JHMRB18604C200445
9	JHMRB18604C200378	47	JHMRB18604C200446
10	JHMRB18604C200379	48	JHMRB18604C200447
11	JHMRB18604C200408	49	JHMRB18604C200448
12	JHMRB18604C200410	50	JHMRB18604C200449
13	JHMRB18604C200411	51	JHMRB18604C200450
14	JHMRB18604C200412	52	JHMRB18604C200451
15	JHMRB18604C200414	53	JHMRB18604C200453
16	JHMRB18604C200415	54	JHMRB18604C200454
17	JHMRB18604C200416	55	JHMRB18604C200455
18	JHMRB18604C200417	56	JHMRB18604C200456
19	JHMRB18604C200418	57	JHMRB18604C200457
20	JHMRB18604C200419	58	JHMRB18604C200458
21	JHMRB18604C200420	59	JHMRB18604C200459
22	JHMRB18604C200421	60	JHMRB18604C200460
23	JHMRB18604C200422	61	JHMRB18604C200462
24	JHMRB18604C200423	62	JHMRB18604C200463
25	JHMRB18604C200424	63	JHMRB18604C200464
26	JHMRB18604C200425	64	JHMRB18604C200465
27	JHMRB18604C200426	65	JHMRB18604C200466
28	JHMRB18604C200427	66	JHMRB18604C200467
29	JHMRB18604C200428	67	JHMRB18604C200468
30	JHMRB18604C200429	68	JHMRB18604C200469
31	JHMRB18604C200430	69	JHMRB18604C200470
32	JHMRB18604C200431	70	JHMRB18604C200471
33	JHMRB18604C200432	71	JHMRB18604C200472
34	JHMRB18604C200433	72	JHMRB18604C200473
35	JHMRB18604C200434	73	JHMRB18604C200474
36	JHMRB18604C200435	74	JHMRB18604C200475
37	JHMRB18604C200436	75	JHMRB18604C200476
38	JHMRB18604C200437	76	JHMRB18604C200477

車輛安全召回資訊

Vehicle Safety Recall Information

製造商 Make: 本田 Honda
型號 Model: Odyssey RB1
項目 Subject: 窗簾汽袋延遲展開
Delay Deployment of Side Curtain Airbag

受影響車輛的車輛識別號碼

Involved Vehicle Identification Numbers

77	JHMRB18604C200478	116	JHMRB18604C201411
78	JHMRB18604C200479	117	JHMRB18604C201412
79	JHMRB18604C200480	118	JHMRB18604C201413
80	JHMRB18604C200481	119	JHMRB18604C201414
81	JHMRB18604C201376	120	JHMRB18604C201415
82	JHMRB18604C201377	121	JHMRB18604C201416
83	JHMRB18604C201378	122	JHMRB18604C201417
84	JHMRB18604C201379	123	JHMRB18604C201418
85	JHMRB18604C201380	124	JHMRB18604C201419
86	JHMRB18604C201381	125	JHMRB18604C201420
87	JHMRB18604C201382	126	JHMRB18604C201421
88	JHMRB18604C201383	127	JHMRB18604C201422
89	JHMRB18604C201384	128	JHMRB18604C201423
90	JHMRB18604C201385	129	JHMRB18604C201424
91	JHMRB18604C201386	130	JHMRB18604C201425
92	JHMRB18604C201387	131	JHMRB18604C201834
93	JHMRB18604C201388	132	JHMRB18604C201835
94	JHMRB18604C201389	133	JHMRB18604C201836
95	JHMRB18604C201390	134	JHMRB18604C201837
96	JHMRB18604C201391	135	JHMRB18604C201857
97	JHMRB18604C201392	136	JHMRB18604C201858
98	JHMRB18604C201393	137	JHMRB18604C201859
99	JHMRB18604C201394	138	JHMRB18604C201860
100	JHMRB18604C201395	139	JHMRB18604C201861
101	JHMRB18604C201396	140	JHMRB18604C201862
102	JHMRB18604C201397	141	JHMRB18604C201863
103	JHMRB18604C201398	142	JHMRB18604C201864
104	JHMRB18604C201399	143	JHMRB18604C201881
105	JHMRB18604C201400	144	JHMRB18604C201882
106	JHMRB18604C201401	145	JHMRB18604C201883
107	JHMRB18604C201402	146	JHMRB18604C202052
108	JHMRB18604C201403	147	JHMRB18604C202053
109	JHMRB18604C201404	148	JHMRB18604C202054
110	JHMRB18604C201405	149	JHMRB18604C202055
111	JHMRB18604C201406	150	JHMRB18604C202056
112	JHMRB18604C201407	151	JHMRB18604C202057
113	JHMRB18604C201408	152	JHMRB18604C202058
114	JHMRB18604C201409	153	JHMRB18604C202059
115	JHMRB18604C201410	154	JHMRB18604C202060

車輛安全召回資訊

Vehicle Safety Recall Information

製造商 Make: 本田 Honda
型號 Model: Odyssey RB1
項目 Subject: 窗簾汽袋延遲展開
Delay Deployment of Side Curtain Airbag

受影響車輛的車輛識別號碼

Involved Vehicle Identification Numbers

155	JHMRB18604C202173	194	JHMRB18604C202478
156	JHMRB18604C202174	195	JHMRB18604C202479
157	JHMRB18604C202175	196	JHMRB18604C202480
158	JHMRB18604C202176	197	JHMRB18604C202481
159	JHMRB18604C202177	198	JHMRB18604C202482
160	JHMRB18604C202178	199	JHMRB18604C202483
161	JHMRB18604C202179	200	JHMRB18604C202661
162	JHMRB18604C202218	201	JHMRB18604C202662
163	JHMRB18604C202219	202	JHMRB18604C202663
164	JHMRB18604C202372	203	JHMRB18604C202664
165	JHMRB18604C202373	204	JHMRB18604C202665
166	JHMRB18604C202374	205	JHMRB18604C202666
167	JHMRB18604C202375	206	JHMRB18604C203114
168	JHMRB18604C202376	207	JHMRB18604C203115
169	JHMRB18604C202377	208	JHMRB18604C203116
170	JHMRB18604C202378	209	JHMRB18604C203117
171	JHMRB18604C202379	210	JHMRB18604C203118
172	JHMRB18604C202380	211	JHMRB18604C203119
173	JHMRB18604C202381	212	JHMRB18604C203120
174	JHMRB18604C202382	213	JHMRB18604C203121
175	JHMRB18604C202383	214	JHMRB18604C203122
176	JHMRB18604C202460	215	JHMRB18604C203123
177	JHMRB18604C202461	216	JHMRB18604C203124
178	JHMRB18604C202462	217	JHMRB18604C203125
179	JHMRB18604C202463	218	JHMRB18604C203126
180	JHMRB18604C202464	219	JHMRB18604C203127
181	JHMRB18604C202465	220	JHMRB18604C203128
182	JHMRB18604C202466	221	JHMRB18604C203129
183	JHMRB18604C202467	222	JHMRB18604C203130
184	JHMRB18604C202468	223	JHMRB18604C203131
185	JHMRB18604C202469	224	JHMRB18604C203132
186	JHMRB18604C202470	225	JHMRB18604C203133
187	JHMRB18604C202471	226	JHMRB18604C203134
188	JHMRB18604C202472	227	JHMRB18604C203135
189	JHMRB18604C202473	228	JHMRB18604C203136
190	JHMRB18604C202474	229	JHMRB18604C203137
191	JHMRB18604C202475	230	JHMRB18604C203138
192	JHMRB18604C202476	231	JHMRB18604C203139
193	JHMRB18604C202477	232	JHMRB18604C203170

車輛安全召回資訊

Vehicle Safety Recall Information

製造商 Make: 本田 Honda
型號 Model: Odyssey RB1
項目 Subject: 窗簾汽袋延遲展開
Delay Deployment of Side Curtain Airbag

受影響車輛的車輛識別號碼

Involved Vehicle Identification Numbers

233	JHMRB18604C203171	272	JHMRB18604C203301
234	JHMRB18604C203172	273	JHMRB18604C203302
235	JHMRB18604C203173	274	JHMRB18604C203303
236	JHMRB18604C203174	275	JHMRB18604C203304
237	JHMRB18604C203175	276	JHMRB18604C203423
238	JHMRB18604C203176	277	JHMRB18604C203424
239	JHMRB18604C203177	278	JHMRB18604C203425
240	JHMRB18604C203178	279	JHMRB18604C203426
241	JHMRB18604C203179	280	JHMRB18604C203427
242	JHMRB18604C203180	281	JHMRB18604C203449
243	JHMRB18604C203181	282	JHMRB18604C203450
244	JHMRB18604C203182	283	JHMRB18604C203451
245	JHMRB18604C203183	284	JHMRB18604C203452
246	JHMRB18604C203184	285	JHMRB18604C203453
247	JHMRB18604C203185	286	JHMRB18604C203454
248	JHMRB18604C203186	287	JHMRB18604C203455
249	JHMRB18604C203187	288	JHMRB18604C203584
250	JHMRB18604C203188	289	JHMRB18604C203585
251	JHMRB18604C203189	290	JHMRB18604C203586
252	JHMRB18604C203226	291	JHMRB18604C203587
253	JHMRB18604C203227	292	JHMRB18604C203588
254	JHMRB18604C203228	293	JHMRB18604C203589
255	JHMRB18604C203229	294	JHMRB18604C203670
256	JHMRB18604C203230	295	JHMRB18604C203671
257	JHMRB18604C203231	296	JHMRB18604C203672
258	JHMRB18604C203232	297	JHMRB18604C203673
259	JHMRB18604C203233	298	JHMRB18604C203674
260	JHMRB18604C203234	299	JHMRB18604C203682
261	JHMRB18604C203235	300	JHMRB18604C203728
262	JHMRB18604C203236	301	JHMRB18604C203729
263	JHMRB18604C203237	302	JHMRB18604C203730
264	JHMRB18604C203238	303	JHMRB18604C203731
265	JHMRB18604C203239	304	JHMRB18604C203732
266	JHMRB18604C203295	305	JHMRB18604C203733
267	JHMRB18604C203296	306	JHMRB18604C203734
268	JHMRB18604C203297	307	JHMRB18604C203735
269	JHMRB18604C203298	308	JHMRB18604C203823
270	JHMRB18604C203299	309	JHMRB18604C203824
271	JHMRB18604C203300	310	JHMRB18604C203825

車輛安全召回資訊

Vehicle Safety Recall Information

製造商 Make: 本田 Honda
型號 Model: Odyssey RB1
項目 Subject: 窗簾汽袋延遲展開
Delay Deployment of Side Curtain Airbag

受影響車輛的車輛識別號碼

Involved Vehicle Identification Numbers

311	JHMRB18604C203860	350	JHMRB18604C205217
312	JHMRB18604C203884	351	JHMRB18604C205218
313	JHMRB18604C203885	352	JHMRB18604C205219
314	JHMRB18604C203886	353	JHMRB18604C205233
315	JHMRB18604C203887	354	JHMRB18604C205234
316	JHMRB18604C203924	355	JHMRB18604C205235
317	JHMRB18604C203925	356	JHMRB18604C205236
318	JHMRB18604C203926	357	JHMRB18604C205237
319	JHMRB18604C203932	358	JHMRB18604C205877
320	JHMRB18604C203933	359	JHMRB18604C205888
321	JHMRB18604C203934	360	JHMRB18604C206112
322	JHMRB18604C203935	361	JHMRB18604C206282
323	JHMRB18604C203936	362	JHMRB18604C206283
324	JHMRB18604C203937	363	JHMRB18604C206810
325	JHMRB18604C203938	364	JHMRB18604C206811
326	JHMRB18604C203939	365	JHMRB18604C206812
327	JHMRB18604C203997	366	JHMRB18604C206813
328	JHMRB18604C203998	367	JHMRB18604C206814
329	JHMRB18604C203999	368	JHMRB18604C206815
330	JHMRB18604C204000	369	JHMRB18604C207022
331	JHMRB18604C204001	370	JHMRB18604C207023
332	JHMRB18604C204002	371	JHMRB18604C207024
333	JHMRB18604C204281	372	JHMRB18604C207025
334	JHMRB18604C204348	373	JHMRB18604C207026
335	JHMRB18604C204349	374	JHMRB18604C207027
336	JHMRB18604C204398	375	JHMRB18604C207028
337	JHMRB18604C204773	376	JHMRB18604C207029
338	JHMRB18604C205204	377	JHMRB18604C207030
339	JHMRB18604C205205	378	JHMRB18604C207031
340	JHMRB18604C205207	379	JHMRB18604C207032
341	JHMRB18604C205208	380	JHMRB18604C207033
342	JHMRB18604C205209	381	JHMRB18604C207034
343	JHMRB18604C205210	382	JHMRB18604C207051
344	JHMRB18604C205211	383	JHMRB18604C207052
345	JHMRB18604C205212	384	JHMRB18604C207056
346	JHMRB18604C205213	385	JHMRB18604C207057
347	JHMRB18604C205214	386	JHMRB18604C207059
348	JHMRB18604C205215	387	JHMRB18604C207060
349	JHMRB18604C205216	388	JHMRB18604C207139

車輛安全召回資訊

Vehicle Safety Recall Information

製造商 Make: 本田 Honda
型號 Model: Odyssey RB1
項目 Subject: 窗簾汽袋延遲展開
Delay Deployment of Side Curtain Airbag

受影響車輛的車輛識別號碼

Involved Vehicle Identification Numbers

389	JHMRB18604C207140
390	JHMRB18604C207141
391	JHMRB18604C207142
392	JHMRB18604C207143