

安全召回詳情	
編號	10000277
製造商	Land Rover
車輛類別	輕型客貨車
型號	Defender
代理商 (查詢電話/電郵)	英倫汽車有限公司 - (Tel: 2821 7100 or 2820 5150 / service@britishmotors.com.hk)
主題	檢查泊車制動蹄片
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	泊車制動蹄片可能被從分動箱后部滲漏的機油污染，在拉上泊車制動杆后，泊車制動器可能無法固定住車輛，令車輛滑行。
修正行動	檢查泊車制動蹄片有否被機油污染，如有需要，更換泊車制動蹄片。
製造日期	2007 年至 2011 年
回收行動開始日期	2011 年 7 月 26 日
估計回收行動的完成日期	2016 年 12 月 31 日

1	SALLDHFS77A743581
2	SALLDHMS77A744496
3	SALLDHMS77A745893
4	SALLDHMS77A752221
5	SALLDHMS77A752408
6	SALLDVAS77A743450
7	SALLDVAS77A744644
8	SALLDVAS77A747504
9	SALLDVBS77A752294