

## 安全召回詳情

編號	<b>10000347</b>
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Prius
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	電動輔助轉向系統之小齒輪軸螺母
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	當軟盤反覆轉向至兩極時，鎖緊軟箱內小齒輪軸之螺母有可能力度不足，駕駛者或會感到不正常「軟重」。
修正行動	更換有關的螺母
製造日期	2000年1月~2003年5月
回收行動開始日期	2011年6月2日
估計回收行動的完成日期	2013年12月

1	JT153FU1100037821
2	JT153FU1100036084
3	JT153FU1100035375
4	JT153FU1100036337