

安全召回詳情

編號	10000349
製造商	福特
車輛類別	N1 – 輕型客貨車
型號	Transit
代理商 (查詢電話)	宏鋒汽車有限公司 3768 4898
主題	檢查引擎室冷卻軟喉
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表：
缺陷簡述及忽略的可能後果	引擎冷卻軟水管有機會接觸及磨擦電油管而導致冷卻軟水管磨損，引擎可能因此而失水及導致引擎熱度過高。
修正行動	加裝電油管固定夾
製造日期	2009 年至 2010 年
回收行動開始日期	2011 年 6 月 20 日
估計回收行動的完成日期	2021 年 6 月 30 日

1	WF0FXXTTFFAJ41536
2	WF0NXXTTFN9P86809
3	WF0XXXTTFXAL59894
4	WF0XXXTTFXAL59950