

安全召回詳情

編號	10000371
製造商	富士
車輛類別	私家車
型號	Impreza S204
代理商 (查詢電話)	意美汽車(香港)有限公司 (23936118)
主題	檢查進氣導管及電油喉
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表
缺陷簡述及忽略的可能後果	因有可能進氣導管與電油喉接觸，在個別情況下，這可能導致電油洩漏。
修正行動	作為預防措施，現更換受進氣導管，及檢查受影響車輛之電油喉與進氣導管的接觸位，在有需要時，電油喉亦會同時更換。
製造日期	2006年6月
回收行動開始日期	2011年11月28日
估計回收行動的完成日期	2019年12月31日

1	GDB-021409
2	GDB-024407
3	GDB-032185
4	GDB-032732
5	GDB-038785
6	GDB-038792
7	GDB-038794
8	GDB-038801
9	GDB-038802
10	GDB-038804
11	GDB-038811
12	GDB-038812
13	GDB-038813
14	GDB-038814
15	GDB-038816
16	GDB-038817
17	GDB-038820