

### 安全召回詳情

編號	10000375
製造商	Rolls-Royce
車輛類別	私家車
型號	Ghost
代理商 (查詢電話)	31936999
主題	更換輔助水泵
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	儀錶板上可能顯示錯誤警告訊息-"引擎熱度高", 需回廠進行相關項目升級。
修正行動	更換輔助水泵
製造日期	01-09-2009 – 01-10-2010
回收行動開始日期	04/11/2011
估計回收行動的完成日期	31/05/2012

1	UH14631
2	UH14638
3	UH14639
4	UH14642
5	UH14647
6	UH14651
7	UH14653
8	UH14657
9	UH14658
10	UH14659
11	UH14661
12	UH14676
13	UH14686
14	UH14710
15	UH14735
16	UH14746
17	UH14747
18	UH14770
19	UH14785
20	UH14796
21	UH14797
22	UH14804
23	UH14808

24	UH14810
25	UH14818
26	UH14836
27	UH14837
28	UH14842
29	UH14843
30	UH14846
31	UH14847
32	UH14848
33	UH14849
34	UH14850