

安全召回詳情

編號	10000378
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	客貨車/私家車
型號	配選項代碼 SH9(司機和前座乘客的窗戶氣袋)的 Vito/Viano / 639
代理商 (查詢電話)	紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	更換 A 柱裝飾條 (9193058)
進度	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”紀載的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響。
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	個別 配備窗戶氣袋的 Vito 和 Viano 型號車輛，由於材料瑕疵 A 柱裝飾條的保險帶可能未能確保正確運作。在受影響的車輛上萬一遇上意外觸發窗戶氣袋，A 柱裝飾條可能與保險帶分離。A 柱裝飾條繼而可能進入司機/乘客的向前移動空間。因此，不可能完全排除增加司機/乘客受傷的風險。
修正行動	作為預防措施，更換受影響車輛的 A 柱裝飾條。
製造日期	2011 年 4 月 1 日至 2011 年 5 月 10 日
回收行動開始日期	17/01/2012
估計回收行動的完成日期	31/12/2012

1 WDF63981523649252
2 WDF63960123658918
3 WDF63981323649796
4 WDF63981323652416
5 WDF63981523648591