

安全召回詳情

編號	10000382
製造商	鈴木汽車
車輛類別	私家車
型號	Swift AZH414
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	更換燃油缸油喉
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為燃油缸的油喉喉碼不正確旋緊，可能會引致油喉破損，如持續使用有機會導致燃油洩漏。
修正行動	更換燃油缸的油喉。
製造日期	2010年9月1日 - 2012年1月25日
回收行動開始日期	2012年3月16日
估計回收行動的完成日期	2013年3月15日

1	JSAFZC82S00102133
2	JSAFZC82S00102232
3	JSAFZC82S00102282
4	JSAFZC82S00102294
5	JSAFZC82S00102313
6	JSAFZC82S00102340
7	JSAFZC82S00102378
8	JSAFZC82S00103848
9	JSAFZC82S00105669
10	JSAFZC82S00105735
11	JSAFZC82S00107206
12	JSAFZC82S00107413
13	JSAFZC82S00107441
14	JSAFZC82S00107513
15	JSAFZC82S00107796
16	JSAFZC82S00107872
17	JSAFZC82S00108932
18	JSAFZC82S00109620
19	JSAFZC82S00109627
20	JSAFZC82S00109921
21	JSAFZC82S00109938

22	JSAFZC82S00110069
23	JSAFZC82S00110185
24	JSAFZC82S00111244
25	JSAFZC82S00111383
26	JSAFZC82S00111631
27	JSAFZC82S00111637
28	JSAFZC82S00111645
29	JSAFZC82S00111722
30	JSAFZC82S00111747
31	JSAFZC82S00111771
32	JSAFZC82S00111818
33	JSAFZC82S00111868
34	JSAFZC82S00111942
35	JSAFZC82S00111954
36	JSAFZC82S00111959
37	JSAFZC82S00112086
38	JSAFZC82S00112133
39	JSAFZC82S00112144
40	JSAFZC82S00112204
41	JSAFZC82S00112292
42	JSAFZC82S00112388

43	JSAFZC82S00112415
44	JSAFZC82S00114126
45	JSAFZC82S00114361
46	JSAFZC82S00115660
47	JSAFZC82S00115825
48	JSAFZC82S00117271
49	JSAFZC82S00117300
50	JSAFZC82S00117337
51	JSAFZC82S00117426
52	JSAFZC82S00118853
53	JSAFZC82S00118855
54	JSAFZC82S00118858
55	JSAFZC82S00118914
56	JSAFZC82S00118934
57	JSAFZC82S00118957
58	JSAFZC82S00118986
59	JSAFZC82S00119001
60	JSAFZC82S00119090
61	JSAFZC82S00119182
62	JSAFZC82S00119929
63	JSAFZC82S00120009
64	JSAFZC82S00120123
65	JSAFZC82S00120227
66	JSAFZC82S00120326
67	JSAFZC82S00120443
68	JSAFZC82S00120616
69	JSAFZC82S00120660
70	JSAFZC82S00120954
71	JSAFZC82S00121081
72	JSAFZC82S00121167
73	JSAFZC82S00121205
74	JSAFZC82S00121275
75	JSAFZC82S00121306
76	JSAFZC82S00121313
77	JSAFZC82S00121315
78	JSAFZC82S00121332
79	JSAFZC82S00121345
80	JSAFZC82S00121356
81	JSAFZC82S00121409
82	JSAFZC82S00121448

83 JSAFZC82S00121501