

### 安全召回詳情

編號	<b>10000385</b>
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	X5, X6, 5 系, 6 系 and 7 系 (E7x, F0x and F1x)
代理商 (查詢電話)	31882677
主題	更換輔助水泵
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	輔助水泵的塑膠外殼有機會出現裂縫, 潮濕的空氣會經裂縫進入水泵的電子系統內, 產生短路而導致線插及塑膠外殼溶解。
修正行動	更換輔助水泵
製造日期	03/2011 – 08/2011
回收行動開始日期	16/04/2012
估計回收行動的完成日期	31/10/2012

1	<b>C272430</b>
2	<b>CY56151</b>
3	<b>CY56159</b>