

### 安全召回詳情

編號	<b>10000387</b>
製造商	Rolls-Royce
車輛類別	私家車
型號	Ghost
代理商 (查詢電話)	31936999
主題	更換輔助水泵
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	輔助水泵的塑膠外殼有機會出現裂縫，潮濕的空氣會經裂縫進入水泵的電子系統內，產生短路而導致線插及塑膠外殼溶解。
修正行動	更換輔助水泵
製造日期	07-04-2011 – 02-06-2011
回收行動開始日期	12/04/2012
估計回收行動的完成日期	31/10/2012

1	<b>UH15363</b>
2	<b>UH15375</b>
3	<b>UH15382</b>
4	<b>UH15391</b>
5	<b>UH15397</b>
6	<b>UH15408</b>
7	<b>UH15409</b>