

安全召回詳情

編號	10000389
製造商	鈴木汽車
車輛類別	私家車
型號	Swift AZH414
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	重新安裝燃油缸油喉
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為燃油缸油喉安裝不正確，如果燃油缸裝滿燃油時，有機會導致燃油洩漏。
修正行動	重新安裝燃油缸油喉，如有破損便作出更換。
製造日期	2010年9月1日 - 2012年4月20日
回收行動開始日期	2012年5月3日
估計回收行動的完成日期	2013年5月2日

1	JSAFZC82S00102133
2	JSAFZC82S00102282
3	JSAFZC82S00102294
4	JSAFZC82S00102313
5	JSAFZC82S00102378
6	JSAFZC82S00107206
7	JSAFZC82S00107413
8	JSAFZC82S00107441
9	JSAFZC82S00107513
10	JSAFZC82S00107796
11	JSAFZC82S00107872
12	JSAFZC82S00108932
13	JSAFZC82S00109620
14	JSAFZC82S00109921
15	JSAFZC82S00109938
16	JSAFZC82S00110185
17	JSAFZC82S00111637
18	JSAFZC82S00111645
19	JSAFZC82S00111818
20	JSAFZC82S00111868
21	JSAFZC82S00111954
22	JSAFZC82S00112086
23	JSAFZC82S00112133

24	JSAFZC82S00112144
25	JSAFZC82S00112204
26	JSAFZC82S00112415
27	JSAFZC82S00114126
28	JSAFZC82S00114361
29	JSAFZC82S00115825
30	JSAFZC82S00117337
31	JSAFZC82S00117426
32	JSAFZC82S00118855
33	JSAFZC82S00118858
34	JSAFZC82S00119001
35	JSAFZC82S00119090
36	JSAFZC82S00119929
37	JSAFZC82S00120009
38	JSAFZC82S00120123
39	JSAFZC82S00120227
40	JSAFZC82S00120326
41	JSAFZC82S00120443
42	JSAFZC82S00120616
43	JSAFZC82S00120660
44	JSAFZC82S00120954
45	JSAFZC82S00121081
46	JSAFZC82S00121167

47	JSAFZC82S00121205
48	JSAFZC82S00121275
49	JSAFZC82S00121306
50	JSAFZC82S00121313
51	JSAFZC82S00121315
52	JSAFZC82S00121332
53	JSAFZC82S00121345
54	JSAFZC82S00121356
55	JSAFZC82S00121448
56	JSAFZC82S00121501