

### 安全召回詳情

編號	<b>10000413</b>
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	X 系 (E7x)
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	更換前部傳動軸
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	在傳動軸上的連接節盤有機會出現磨損, 及所後產生不良的震動會令到車內的噪音增加。在個別情況, 該傳動軸上的連接節盤有機會損壞, 駕駛動力因此不能傳達至車輛前驅動橋。
修正行動	更換前部傳動軸
製造日期	04/2010-11/2010
回收行動開始日期	11/02/2013
估計回收行動的完成日期	31/08/2013

1	<b>L491013</b>
2	<b>L491027</b>
3	<b>L491067</b>
4	<b>L491073</b>
5	<b>L491108</b>
6	<b>L491111</b>
7	<b>L491121</b>
8	<b>L491126</b>
9	<b>L491134</b>
10	<b>L491146</b>
11	<b>L491147</b>
12	<b>L491167</b>
13	<b>L491269</b>
14	<b>L491272</b>
15	<b>L491273</b>
16	<b>L491284</b>
17	<b>LH67393</b>
18	<b>LJ88880</b>
19	<b>LL57150</b>
20	<b>LL57151</b>
21	<b>LL57152</b>
22	<b>LL57153</b>

23	<b>LL57154</b>
24	<b>LL57156</b>
25	<b>LL57158</b>
26	<b>LL57160</b>
27	<b>LL57162</b>
28	<b>LL57164</b>
29	<b>LL57165</b>
30	<b>LL57166</b>
31	<b>LL57167</b>
32	<b>LL57168</b>
33	<b>LL57170</b>
34	<b>LL57172</b>
35	<b>LL57173</b>
36	<b>LL57174</b>
37	<b>LL57175</b>
38	<b>LL57176</b>
39	<b>LL57177</b>
40	<b>LL57180</b>
41	<b>LL57181</b>
42	<b>LL57274</b>
43	<b>LL57277</b>
44	<b>LL57279</b>

45	LL57324
46	LL57327
47	LL57329
48	LL57363
49	LL57371
50	LL57375
51	LL57377
52	LL57379
53	LL57385
54	LL57388
55	LL57393
56	LL57394
57	LL57537
58	LL57554
59	LL57560
60	LL57568
61	LL57574
62	LL57621
63	LL57624
64	LL57708
65	LL57757
66	LL57758
67	LL57759
68	LL57762
69	LL57764
70	LL57769
71	LL57770
72	LL57790
73	LL57799
74	LL57896
75	LL57897
76	LL57899
77	LL57901
78	LL57902
79	LL57903
80	LL57904
81	LL57907
82	LL57909
83	LL57922
84	LL57925

85	LL57927
86	LL57928
87	LL67029
88	LL67035
89	LL67036
90	LL67099
91	LL67103
92	LL67143
93	LL67164
94	LL67165
95	LL67166
96	LL67167
97	LL67183
98	LL67187
99	LL67207
100	LL67210
101	LL67218
102	LL67219
103	LL67223
104	LL67244
105	LL67245
106	LL67258
107	LL67261
108	LL67291
109	LL67292
110	LL67328
111	LL67402
112	LL79289
113	LL79308
114	LL79341
115	LL79342
116	LL79349
117	LL79350
118	LL79361
119	LL79381
120	LL79385
121	LL79394
122	LL80013
123	LL80020
124	LL80021

125	LL80024
126	LL80025
127	LL80026
128	LL80027
129	LL80028
130	LL80044
131	LL80047
132	LL80048
133	LL80053
134	LL80055
135	LL80057
136	LL80058
137	LL80065
138	LL80066
139	LL80068
140	LL80085
141	LL80090
142	LL80091
143	LL80104
144	LL80118
145	LL80121
146	LL80131
147	LL80135
148	LL80141
149	LL80146
150	LL80157
151	LL80160
152	LL80161
153	LL80163
154	LL80166
155	LL80167
156	LL80168
157	LL80169
158	LL80170
159	LL80171
160	LL80172
161	LL80178
162	LL80181
163	LL80182
164	LL80187

165	LL80194
166	LL80204
167	LL80214
168	LL80215
169	LL80216
170	LL80217
171	LL80220
172	LL80221
173	LL80229
174	LL80235
175	LL80236
176	LL80265
177	LL80266
178	LL80269
179	LL80270
180	LL80271
181	LL80283
182	LL80291
183	LL80297
184	LL80298
185	LL80299
186	LL80321
187	LL80322
188	LL80326
189	LL80344
190	LL80345
191	LL80350
192	LL80351
193	LL80352
194	LL80365
195	LL80366
196	LL80367
197	LL80368
198	LL80369
199	LL80371
200	LL80372
201	LL80373
202	LL80374
203	LL80375
204	LL80376

205	<b>LL80378</b>
206	<b>LL80379</b>
207	<b>LL80385</b>
208	<b>LL80393</b>
209	<b>LL80394</b>
210	<b>LL80396</b>
211	<b>LL80398</b>
212	<b>LL80400</b>
213	<b>LL80413</b>
214	<b>LL80416</b>
215	<b>LL80418</b>
216	<b>LL80419</b>
217	<b>LL80420</b>
218	<b>LL80422</b>
219	<b>LL80423</b>
220	<b>LL80426</b>
221	<b>LL80427</b>
222	<b>LL80428</b>
223	<b>LL80429</b>
224	<b>LL80430</b>
225	<b>LL80431</b>
226	<b>LL80432</b>
227	<b>LL80433</b>
228	<b>LL80435</b>
229	<b>LL80440</b>
230	<b>LL80442</b>
231	<b>LL80443</b>
232	<b>LL80452</b>
233	<b>LL80453</b>
234	<b>LL80454</b>
235	<b>LL80458</b>
236	<b>LL80459</b>
237	<b>LL80462</b>
238	<b>LL80463</b>
239	<b>LL80464</b>
240	<b>LL80465</b>
241	<b>LL80466</b>
242	<b>LL80469</b>
243	<b>LL80473</b>
244	<b>LL80476</b>

245	<b>LL80479</b>
246	<b>LL80480</b>
247	<b>LL80484</b>
248	<b>LL80485</b>
249	<b>LL80488</b>
250	<b>LL80491</b>
251	<b>LL80494</b>
252	<b>LL80495</b>
253	<b>LL80496</b>
254	<b>LL80506</b>
255	<b>LL80516</b>
256	<b>LL80519</b>
257	<b>LL80520</b>
258	<b>LL80521</b>
259	<b>LL80522</b>
260	<b>LL80527</b>
261	<b>LL80529</b>
262	<b>LL80530</b>
263	<b>LL80584</b>
264	<b>LL80597</b>
265	<b>LL80640</b>