

安全召回詳情

編號	10000420
製造商	日產
車輛類別	私家車
型號	Juke F15
代理商 (查詢電話)	合誠汽車有限公司 (Tel: 22168228)
主題	司機位安全氣袋檢查或更換改良運動
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因汽車前方受撞擊後安全氣袋系統會產生高溫氣體把司機位的氣袋充氣來保護司機，這些高溫氣體於充氣時使安全氣袋表面造成一些孔，高溫氣體/安全氣袋物料或會從這些孔中飛出並接觸到司機的皮膚，但不影響安全氣袋的正常運作。
修正行動	更換司機位安全氣袋組件
製造日期	2012
回收行動開始日期	2013 年 4 月 22 日
估計回收行動的完成日期	2016 年 4 月 22 日

Juke F15

SJNFBAF15U6247813	SJNFBAF15U6250249	SJNFBAF15U6253375
SJNFBAF15U6248476	SJNFBAF15U6250291	SJNFBAF15U6254536
SJNFBAF15U6249419	SJNFBAF15U6250951	SJNFBAF15U6255211
SJNFBAF15U6249648	SJNFBAF15U6252753	SJNFBAF15U6255333