

安全召回詳情

編號	10000430
製造商	三菱汽車
車輛類別	輕型貨車
型號	L200 SPORTERO (KB4T)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	柴油噴注系統
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為柴油噴注系統電腦程式出現問題，如持續使用有機會使警告燈亮著，及柴油碳微粒濾清器阻塞而導致發動機馬力降低或死火。
修正行動	更新柴油噴注系統電腦程式，重新設定噴筆數值及燒炭。
製造日期	2012 年
回收行動開始日期	2013 年 5 月 20 日
估計回收行動的完成日期	2014 年 5 月 19 日

1	MMCJYKB40CD014566
2	MMCJYKB40CD014642
3	MMCJYKB40CD014673
4	MMCJYKB40CD014698
5	MMCJYKB40CD016291
6	MMCJYKB40CD016294
7	MMCJYKB40CD016299
8	MMCJYKB40CD016296
9	MMCJYKB40CD016309
10	MMCJYKB40CD016288
11	MMCJYKB40CD021393
12	MMCJYKB40CD021413
13	MMCJYKB40CD021416
14	MMCJYKB40CD021997
15	MMCJYKB40CD023729
16	MMCJYKB40CD023758
17	MMCJYKB40CD024359
18	MMCJYKB40CD024366
19	MMCJYKB40CD024372
20	MMCJYKB40CD024384
21	MMCJYKB40CD024378
22	MMCJYKB40CD024389
23	

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46