

安全召回詳情

編號	10000431
製造商	三菱汽車
車輛類別	私家車
型號	OUTLANDER (GF7W)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	動力輔助轉向系統
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為動力輔助轉向系統電腦於生產過程中出現問題，如持續使用有機會使警告燈亮著，導致動力輔助轉向系統失效。
修正行動	更換動力輔助轉向系統電腦。
製造日期	2013 年
回收行動開始日期	2013 年 6 月 4 日
估計回收行動的完成日期	2014 年 6 月 3 日

1	JMYXTGF7WDZ000101	24	
2	JMYXTGF7WDZ000109	25	
3	JMYXTGF7WDZ000108	26	
4	JMYXTGF7WDZ000107	27	
5	JMYXTGF7WDZ000106	28	
6	JMYXTGF7WDZ000102	29	
7	JMYXTGF7WDZ000103	30	
8	JMYXTGF7WDZ000104	31	
9	JMYXTGF7WDZ000105	32	
10	JMYXTGF7WDZ000111	33	
11	JMYXTGF7WDZ000110	34	
12	JMYXTGF7WDZ000113	35	
13	JMYXTGF7WDZ000114	36	
14	JMYXTGF7WDZ000115	37	
15	JMYXTGF7WDZ000116	38	
16	JMYXTGF7WDZ000117	39	
17	JMYXTGF7WDZ000118	40	
18	JMYXTGF7WDZ000119	41	
19	JMYXTGF7WDZ000112	42	
20	JMYXTGF7WDZ000121	43	
21	JMYXTGF7WDZ000120	44	
22		45	
23		46	