

安全召回詳情

編號	10000434
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Prius
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換制動壓力儲存器
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於制動壓力儲存器的零件強度不足，當儲存器的金屬柱塞運作並產生震動時，儲存器的氣囊有機會因震動而出現裂痕。如出現上述情況，儲存器內的氮氣有機會洩漏到液壓系統，令煞車踏板行程增長及煞車效能減弱。
修正行動	檢查，如有需要，更換制動壓力儲存器。
製造日期	2009年3月至2009年10月
回收行動開始日期	2013年6月5日
估計回收行動的完成日期	2018年12月

1	JTDKN36U005034562
2	JTDKN36U005054164
3	JTDKN36U101001805
4	JTDKN36U301020615
5	JTDKN36U405019532
6	JTDKN36U405064163
7	JTDKN36U501042874
8	JTDKN36U505047078
9	JTDKN36U601063362
10	JTDKN36U601074748
11	JTDKN36U701002134
12	JTDKN36U705019380
13	JTDKN36U801052945
14	JTDKN36U905039288
15	JTDKN36U905050081
16	JTDKN36UX01023253
17	JTDKN36UX05005683