

## 安全召回詳情

<b>編號</b>	<b>10000439</b>
<b>製造商</b>	三菱汽車
<b>車輛類別</b>	輕型貨車
<b>型號</b>	L200 SPORTERO (KB4T)
<b>代理商 (查詢電話)</b>	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
<b>主題</b>	檢查前懸掛下搖臂
<b>進度</b>	進行中
<b>受影響車輛的底盤號碼</b>	見以下表列:
<b>缺陷簡述及忽略的可能後果</b>	因為前懸掛下搖臂於生產過程中出現問題，當下搖臂破裂時，如持續使用有機會導致車輛行駛不穩定、方向盤交替搶向一邊。
<b>修正行動</b>	檢查前懸掛下搖臂，不合規格便須要更換。
<b>製造日期</b>	2011-2012 年
<b>回收行動開始日期</b>	2013 年 9 月 4 日
<b>估計回收行動的完成日期</b>	2014 年 9 月 3 日

1	MMCJRKBA0BD032833	24	
2	MMCJRKBA0BD032915	25	
3	MMCJRKBA0BD033055	26	
4	MMCJRKBA0BD033213	27	
5	MMCJRKBA0BD033358	28	
6	MMCJRKBA0BD033473	29	
7	MMCJRKBA0BD033708	30	
8	MMCJYKB40CD014566	31	
9	MMCJYKB40CD014642	32	
10	MMCJYKB40CD014673	33	
11	MMCJYKB40CD014698	34	
12	MMCJYKB40CD016291	35	
13	MMCJYKB40CD016294	36	
14	MMCJYKB40CD016299	37	
15	MMCJYKB40CD016296	38	
16	MMCJYKB40CD016309	39	
17	MMCJYKB40CD016288	40	
18		41	
19		42	
20		43	
21		44	
22		45	
23		46	