

安全召回詳情

編號	10000445
製造商	三菱汽車
車輛類別	輕型貨車
型號	L200 SPORTERO (KB4T)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	檢查前排座位電動座椅
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為前排座位電動座椅控制開關於生產過程中出現問題，如持續使用有機會出現卡住之情況，導致馬達損壞，座椅墊及附近零件亦有可能因為過熱而損壞或燃燒。
修正行動	更換前排座位電動座椅控制開關。
製造日期	2012 年
回收行動開始日期	2013 年 10 月 29 日
估計回收行動的完成日期	2014 年 10 月 28 日

1	MMBJRKB407D168922
2	MMBJRKB407D174113
3	MMBJRKB407D174109
4	MMBJRKB407D168548
5	MMBJRKB407D168453
6	MMBJRKB407D168448
7	MMBJRKB407D168437
8	MMBJRKB407D173939
9	MMBJRKB407D168268
10	MMBJRKB407D173759
11	MMBJRKB407D173632
12	MMBJRKB407D173421
13	MMBJRKB407D171493
14	MMBJRKB407D171357
15	MMBJRKB407D171272
16	MMBJRKB407D171071
17	MMBJRKB407D170757
18	MMBJRKB407D169323
19	MMBJRKB407D169317
20	MMCJRKB409D008559
21	MMCJRKB409D008556
22	MMCJRKB409D008552

23	MMCJRKB409D008533
24	MMCJRKB409D008499
25	MMCJRKB409D008460
26	MMCJRKB409D008444
27	MMCJRKB409D006731
28	MMCJRKB409D006718
29	MMCJRKB409D006715
30	MMCJRKB409D006682
31	MMCJRKB409D006625
32	MMCJRKB409D006624
33	MMCJRKB409D006622
34	MMCJRKB409D006602
35	MMCJRKB409D006509
36	MMCJRKB409D006487
37	MMCJRKB409D006448
38	MMCJRKB409D006293
39	MMCJRKB409D006222
40	MMCJRKB40AD010473
41	MMCJRKB40AD009843
42	MMCJRKB40BD004149
43	MMCJRKB40BD004030
44	MMCJRKB40BD004011

45	MMCJRKB40BD003893
46	MMCJRKB40BD003889
47	MMCJRKB40BD017774
48	MMCJRKB40BD017758
49	MMCJRKB40BD007256
50	MMCJRKB40BD007241
51	MMCJRKB40BD007045
52	MMCJRKB40BD033708
53	MMCJRKB40BD033473
54	MMCJRKB40BD033358
55	MMCJRKB40BD033213
56	MMCJRKB40BD033055
57	MMCJRKB40BD032915
58	MMCJRKB40BD032833
59	MMCJYKB40CD014698
60	MMCJYKB40CD014673
61	MMCJYKB40CD014642
62	MMCJYKB40CD014566
63	MMCJYKB40CD023758
64	MMCJYKB40CD023729
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	

85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	