

安全召回詳情

編號	10000450
製造商	三菱汽車
車輛類別	私家車
型號	ASX (GA3W) / LANCER (CY3A)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	發動機空轉不足
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為發動機電腦程式於制作過程中出現問題，使發動機空轉不足，如持續使用有機會導致發動機停止轉動。
修正行動	更新發動機電腦程式。
製造日期	2011 年 - 2012 年
回收行動開始日期	2013 年 11 月 22 日
估計回收行動的完成日期	2014 年 11 月 21 日

1	JMYSTCY3ABU000201
2	JMYSTCY3ABU000204
3	JMYSTCY3ABU000205
4	JMYSTCY3ABU000206
5	JMYSTCY3ABU000207
6	JMYSTCY3ABU000209
7	JMYSTCY3ABU000226
8	JMYSTCY3ABU000228
9	JMYXTGA3WBZ000102
10	JMYXTGA3WBZ000103
11	JMYXTGA3WBZ000104
12	JMYXTGA3WBZ000105
13	JMYXTGA3WBZ000106
14	JMYXTGA3WBZ000109
15	JMYXTGA3WBZ000110
16	JMYXTGA3WBZ000111
17	JMYXTGA3WBZ000115
18	JMYXTGA3WBZ000116
19	JMYXTGA3WBZ000117
20	JMYXTGA3WBZ000118
21	JMYXTGA3WBZ000119
22	JMYXTGA3WBZ000120
23	JMYXTGA3WBZ000121

24	JMYXTGA3WBZ000122
25	JMYXTGA3WBZ000123
26	JMYXTGA3WBZ000124
27	JMYXTGA3WBZ000125
28	JMYXTGA3WBZ000127
29	JMYXTGA3WBZ000130
30	JMYXTGA3WBZ000132
31	JMYXTGA3WBZ000134
32	JMYXTGA3WBZ000135
33	JMYXTGA3WBZ000139
34	JMYXTGA3WCZ000111
35	JMYXTGA3WCZ000112
36	JMYXTGA3WCZ000113
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	