

自主性召回詳情

編號	10000451
製造商	奧迪
車輛類別	私家車
型號	A1 / A3 / TT
代理商 (查詢電話)	合迪汽車有限公司 (3465 0000)
主題	更換變速箱齒輪油
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	於一個特定時期生產批次配備 7 速雙離合變速箱的奧迪車輛，變速箱齒輪油中的導電性沉積物有可能導致短路令變速箱保險絲斷路，因此變速箱離合器打開，車輛將自由滾動直至停止。車輛所有其它系統（引擎，轉向，制動，燈光）的功能不會受到影響。
修正行動	在受影響的車輛，必須更換齒輪油，另外變速箱控制單元必須進行軟件更新。
製造日期	型號年份:2013 - 2014
回收行動開始日期	2013 年 12 月 2 日
估計回收行動的完成日期	2014 年 12 月 2 日

1	TRUZZZ8J1D1012646	14	WAUZZZ8X8DB106917
2	TRUZZZ8J2D1015801	15	WAUZZZ8X3DB107277
3	TRUZZZ8J5D1016120	16	WAUZZZ8X0DB107589
4	TRUZZZ8J7D1016457	17	WAUZZZ8X4DB107773
5	TRUZZZ8J5D1016683	18	WAUZZZ8X1DB108072
6	WAUZZZ8X6DB053635	19	WAUZZZ8XXDB108569
7	WAUZZZ8X6DB097425	20	WAUZZZ8XXDB109687
8	WAUZZZ8X2DB103995	21	WAUZZZ8X5DB109760
9	WAUZZZ8X0DB105406	22	WAUZZZ8X4DB110074
10	WAUZZZ8X5DB105949	23	WAUZZZ8X9DB110099
11	WAUZZZ8X9DB105968	24	WAUZZZ8X5DB110441
12	WAUZZZ8X4DB106347	25	WAUZZZ8X4DB110611
13	WAUZZZ8X4DB106669	26	WAUZZZ8X0DB110668

27	WAUZZZ8X9DB111415
28	WAUZZZ8XXDB111813
29	WAUZZZ8X1DB115894
30	WAUZZZ8X0DB116082
31	WAUZZZ8X3DB119798