

安全召回詳情	
編號	10000455
製造商	鈴木汽車
車輛類別	私家車
型號	SWIFT (AZH412)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	轉扭變換器螺栓不牢固
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為轉扭變換器於生產過程中出現問題，轉扭變換器操作時螺栓有可能會掉下，如持續使用有機會導致引擎死火及不能正常起動。
修正行動	檢查轉扭變換器螺栓，不合規格便須要更換。
製造日期	2012 年 12 月 26 日 - 2013 年 2 月 1 日
回收行動開始日期	2014 年 1 月 15 日
估計回收行動的完成日期	2015 年 1 月 14 日

1	JSAFZC72S00100082
2	JSAFZC72S00100083
3	JSAFZC72S00100084
4	JSAFZC72S00100085
5	JSAFZC72S00100086
6	JSAFZC72S00100087
7	JSAFZC72S00100088
8	JSAFZC72S00100089
9	JSAFZC72S00100090
10	JSAFZC72S00100097
11	JSAFZC72S00100104
12	JSAFZC72S00100105
13	JSAFZC72S00100107
14	JSAFZC72S00100108
15	JSAFZC72S00100110
16	JSAFZC72S00100111
17	JSAFZC72S00100112
18	JSAFZC72S00100113
19	JSAFZC72S00100114
20	JSAFZC72S00100116
21	
22	
23	

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46