

安全召回詳情

編號	10000458
製造商	標致汽車
車輛類別	輕型貨車(客貨車)
型號	EXPERT
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	檢查頭檔風玻璃水撥摩打
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於頭檔風玻璃水撥摩打組件之電子線路可能未符合標準，導致頭檔風玻璃水撥摩打不能正常運作。
修正行動	檢查頭檔風玻璃水撥摩打之製造日期，如有需要，對水撥摩打之電路進行加裝地線工序。
製造日期	2012年1月1日 - 2013年12月31日
回收行動開始日期	2014年01月15日
估計回收行動的完成日期	2014年12月31日

1	VF3XDRHHADZ033891
2	VF3XDRHHADZ034290
3	VF3XDRHHADZ034609
4	VF3XDRHHADZ035242
5	VF3XDRHHADZ035243
6	VF3XDRHHADZ035244
7	VF3XDRHHADZ035245
8	VF3XDRHHADZ035246
9	VF3XDRHHADZ035247
10	VF3XDRHHADZ035615
11	VF3XDRHHADZ036035
12	VF3XDRHHADZ036332
13	VF3XDRHHADZ036333
14	VF3XDRHHADZ036334
15	VF3XDRHHADZ036647
16	VF3XDRHHADZ036648
17	VF3XDRHHADZ036649
18	VF3XDRHHADZ036650
19	VF3XDRHHADZ036651
20	VF3XDRHHADZ036972
21	VF3XDRHHADZ036973
22	VF3XDRHHADZ038544

23	VF3XDRHHADZ038857
24	VF3XDRHHADZ038858
25	VF3XDRHHADZ039140
26	VF3XDRHHADZ040005
27	VF3XDRHHADZ040341
28	VF3XDRHHADZ043155
29	VF3XDRHHADZ043156
30	VF3XDRHHADZ043157
31	VF3XDRHHADZ043158
32	VF3XDRHHADZ043159
33	VF3XDRHHADZ043160
34	VF3XDRHHADZ043560
35	VF3XDRHHADZ043561
36	VF3XDRHHADZ043562
37	VF3XDRHHADZ043563
38	VF3XDRHHADZ043863
39	VF3XDRHHADZ043864
40	VF3XDRHHADZ043865
41	VF3XDRHHADZ043866
42	VF3XDRHHADZ044147
43	VF3XDRHHADZ044148
44	VF3XDRHHADZ044428

45	VF3XDRHHADZ044733
46	VF3XDRHHADZ044734
47	VF3XDRHHADZ044735
48	VF3XDRHHADZ044736
49	VF3XDRHHADZ044737
50	VF3XURHHADZ033489
51	VF3XURHHADZ033490
52	VF3XURHHADZ035205
53	VF3XURHHADZ038819
54	VF3XURHHADZ039960
55	VF3XURHHADZ039961
56	VF3XURHHADZ039962
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	

85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	