

## 安全召回詳情

編號	10000460
製造商	豐田
車輛類別	輕型貨車
型號	Hiace 電油客貨車
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換汽門彈簧
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	如汽門彈簧表面出現腐蝕情況，彈簧有機會出現裂痕或破損，令引擎於行駛途中暫停運作，增加意外風險。
修正行動	更換汽門彈簧
製造日期	2013 年 6 月至 2013 年 7 月
回收行動開始日期	2013 年 11 月 7 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 12 月

1	JTFHX02P400080225
---	-------------------