

## 安全召回詳情

編號	<b>10000461</b>
製造商	豐田
車輛類別	私家車 / 的士
型號	Prius
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更新馬達/發電機控制 ECU 及油電混合動力系統控制 ECU 內之軟件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	油電混合動力系統內之軟件設定或可能令若干的晶體管(Transistor)承受較高的熱力，而因此變形或受損。車輛於大部分情況下會調節至自動防故障駕駛模式，駕駛者仍可於短時間內行駛。於部分罕有情況下，油電混合動力系統會被關掉，車輛並會失去動力。
修正行動	更新 ECU 內之軟件
製造日期	2009 年 3 月至 2014 年 2 月
回收行動開始日期	2014 年 2 月 12 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月

1	JTDKN36U001118677
2	JTDKN36U001160542
3	JTDKN36U005034562
4	JTDKN36U005054164
5	JTDKN36U005210476
6	JTDKN36U005407454
7	JTDKN36U101001805
8	JTDKN36U101038353
9	JTDKN36U105000680
10	JTDKN36U105149185
11	JTDKN36U201397145
12	JTDKN36U201496435
13	JTDKN36U205004446
14	JTDKN36U205284935
15	JTDKN36U301020615
16	JTDKN36U305290338
17	JTDKN36U401048990
18	JTDKN36U401190899
19	JTDKN36U401330241
20	JTDKN36U405019532
21	JTDKN36U405064163
22	JTDKN36U405497336
23	JTDKN36U501435290
24	JTDKN36U505047078

25	JTDKN36U505110275
26	JTDKN36U601063362
27	JTDKN36U601074748
28	JTDKN36U601154406
29	JTDKN36U601281785
30	JTDKN36U601343959
31	JTDKN36U605033142
32	JTDKN36U605118983
33	JTDKN36U701002134
34	JTDKN36U701201538
35	JTDKN36U705037278
36	JTDKN36U705203847
37	JTDKN36U801283540
38	JTDKN36U801371181
39	JTDKN36U805586620
40	JTDKN36U901124199
41	JTDKN36U901427127
42	JTDKN36U905586156
43	JTDKN36UX01023253
44	JTDKN36UX01102650
45	JTDKN36UX05005683
46	JTDKN36UX05109915
47	JTDKN36UX05120395
48	JTDKN36UX05204930

49	JTDKN36UX05582147
50	JTDKN36U205146294
51	JTDKN36U905050081
52	JTDKN36U605223801