

## 安全召回詳情

編號	10000464
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Wish
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	檢查自動波箱控制桿線螺絲帽
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	這是由於汽車在該絲帽在生產時可能未完全上緊，因而導致在波檔轉換時不暢順。倘若在此情況下持續的運作，有機會令絲帽鬆脫而無法轉換波檔，增加意外的風險。
修正行動	檢查 / 上緊該絲帽
製造日期	2013 年 12 月
回收行動開始日期	2014 年 3 月 13 日
估計回收行動的完成日期	2015 年 12 月

1

JTDGG20W60J000766