

## 安全召回詳情

|              |  |
|--------------|--|
| 編號           | 10000466   |
| 製造商          | Volkswagen   |
| 車輛類別         | 輕型貨車   |
| 型號           | Caddy  |
| 代理商 (查詢電話)   | 大眾汽車集團香港有限公司 (3698 9588)   |
| 主題           | 更換氣壓管的球接頭  |
| 進度           | 進行中  |
| 受影響車輛的底盤號碼   | 見以下表列:   |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 自 2003 年生產的第三代 Caddy 的上揭式行李門支撐點因受力導致氣壓管的球接頭慢慢鬆脫，影響連接能力，出現突然關門的情況 |
| 修正行動         | 受影響的車輛必須更換改良的球接頭   |
| 製造日期         | 2008 - 2013  |
| 回收行動開始日期     | 2014 年 03 月 17 日   |
| 估計回收行動的完成日期  | 2015 年 03 月 17 日   |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 1  | WV2ZZZ2KZAX086236 |
| 2  | WV2ZZZ2KZAX087017 |
| 3  | WV2ZZZ2KZAX087581 |
| 4  | WV2ZZZ2KZBX209986 |
| 5  | WV2ZZZ2KZBX210465 |
| 6  | WV2ZZZ2KZBX210562 |
| 7  | WV2ZZZ2KZBX210882 |
| 8  | WV2ZZZ2KZBX211100 |
| 9  | WV2ZZZ2KZBX240753 |
| 10 | WV2ZZZ2KZBX240999 |
| 11 | WV2ZZZ2KZBX241548 |
| 12 | WV2ZZZ2KZBX242299 |
| 13 | WV2ZZZ2KZBX242373 |
| 14 | WV2ZZZ2KZBX242391 |
| 15 | WV2ZZZ2KZBX243483 |
| 16 | WV2ZZZ2KZBX244203 |
| 17 | WV2ZZZ2KZBX244215 |
| 18 | WV2ZZZ2KZBX244802 |
| 19 | WV2ZZZ2KZBX244924 |
| 20 | WV2ZZZ2KZBX245340 |
| 21 | WV2ZZZ2KZBX245652 |
| 22 | WV2ZZZ2KZBX245724 |
| 23 | WV2ZZZ2KZBX246044 |
| 24 | WV2ZZZ2KZBX246057 |
| 25 | WV2ZZZ2KZBX246068 |
| 26 | WV2ZZZ2KZBX246153 |
| 27 | WV2ZZZ2KZBX246157 |
| 28 | WV2ZZZ2KZBX246536 |
| 29 | WV2ZZZ2KZBX246818 |
| 30 | WV2ZZZ2KZBX246889 |
| 31 | WV2ZZZ2KZBX247663 |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 32 | WV2ZZZ2KZBX247718 |
| 33 | WV2ZZZ2KZBX247799 |
| 34 | WV2ZZZ2KZBX247840 |
| 35 | WV2ZZZ2KZBX247849 |
| 36 | WV2ZZZ2KZBX248367 |
| 37 | WV2ZZZ2KZBX248380 |
| 38 | WV2ZZZ2KZBX248406 |
| 39 | WV2ZZZ2KZCX109403 |
| 40 | WV2ZZZ2KZCX109766 |
| 41 | WV2ZZZ2KZCX110283 |
| 42 | WV2ZZZ2KZCX110504 |
| 43 | WV2ZZZ2KZCX111530 |
| 44 | WV2ZZZ2KZCX111537 |
| 45 | WV2ZZZ2KZCX111780 |
| 46 | WV2ZZZ2KZCX112037 |
| 47 | WV2ZZZ2KZCX112163 |
| 48 | WV2ZZZ2KZCX113112 |
| 49 | WV2ZZZ2KZCX113184 |
| 50 | WV2ZZZ2KZCX113426 |
| 51 | WV2ZZZ2KZCX113433 |
| 52 | WV2ZZZ2KZCX113437 |
| 53 | WV2ZZZ2KZCX114355 |
| 54 | WV2ZZZ2KZCX114369 |
| 55 | WV2ZZZ2KZCX114466 |
| 56 | WV2ZZZ2KZCX114664 |
| 57 | WV2ZZZ2KZCX117220 |
| 58 | WV2ZZZ2KZCX117491 |
| 59 | WV2ZZZ2KZCX117947 |
| 60 | WV2ZZZ2KZCX117963 |
| 61 | WV2ZZZ2KZCX118376 |
| 62 | WV2ZZZ2KZCX118392 |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 63 | WV2ZZZ2KZCX118571 |
| 64 | WV2ZZZ2KZCX118949 |
| 65 | WV2ZZZ2KZCX118985 |
| 66 | WV2ZZZ2KZCX119021 |
| 67 | WV2ZZZ2KZCX119446 |
| 68 | WV2ZZZ2KZCX119472 |
| 69 | WV2ZZZ2KZCX119910 |
| 70 | WV2ZZZ2KZCX120041 |
| 71 | WV2ZZZ2KZCX120063 |
| 72 | WV2ZZZ2KZCX120091 |
| 73 | WV2ZZZ2KZCX130078 |
| 74 | WV2ZZZ2KZCX153651 |
| 75 | WV2ZZZ2KZCX154382 |
| 76 | WV2ZZZ2KZCX155324 |
| 77 | WV2ZZZ2KZCX155694 |
| 78 | WV2ZZZ2KZCX156116 |
| 79 | WV2ZZZ2KZDX038684 |
| 80 | WV2ZZZ2KZDX038691 |
| 81 | WV2ZZZ2KZDX038977 |
| 82 | WV2ZZZ2KZDX038988 |
| 83 | WV2ZZZ2KZDX039018 |
| 84 | WV2ZZZ2KZDX039095 |
| 85 | WV2ZZZ2KZDX039199 |
| 86 | WV2ZZZ2KZDX039231 |
| 87 | WV2ZZZ2KZDX039605 |
| 88 | WV2ZZZ2KZDX039725 |
| 89 | WV2ZZZ2KZDX040409 |
| 90 | WV2ZZZ2KZDX040647 |
| 91 | WV2ZZZ2KZDX041431 |
| 92 | WV2ZZZ2KZDX041848 |
| 93 | WV2ZZZ2KZDX042489 |