

安全召回詳情

編號	10000471
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Ractis
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	改良引擎起動系統
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	引擎起動系統內的繼電器出現問題，令引擎起動馬達不恰當地運作，有可能引起損耗，甚或有機會引起過熱的情況。上述問題對汽車運作不會構成即時影響。
修正行動	更換起動馬達及繼電器
製造日期	2013年4月至2013年8月
回收行動開始日期	2014年4月9日
估計回收行動的完成日期	2016年12月

1	JTDKT9C3101003462
2	JTDKT9C3101003560
3	JTDKT9C3201003647
4	JTDKT9C3201003714
5	JTDKT9C3401003469
6	JTDKT9C3501003691
7	JTDKT9C3501003772
8	JTDKT9C3701003465
9	JTDKT9C3801003796
10	JTDKT9C3901003435
11	JTDKT9C3901003502
12	JTDKT9C3X01003539
13	JTDKT9C3X01003573
14	JTDKT9C3X01003590