

安全召回詳情

編號	10000484
製造商	鈴木汽車
車輛類別	私家車
型號	SWIFT (AZH412) / SOLIO (AUI412)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	引擎水泵滑輪螺栓不牢固
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為引擎於生產過程中出現問題，引擎水泵滑輪螺栓不牢固及操作時有不正常響聲，如持續使用有機會導致引擎水泵滑輪螺栓掉下，引擎溫度過高及不能正常起動。
修正行動	檢查引擎水泵及更換螺栓。
製造日期	2013年6月28日 - 2013年10月4日
回收行動開始日期	2014年9月8日
估計回收行動的完成日期	2015年9月7日

1	JSAFZC72S00100180	23	MA15S228559
2	MA15S224208	24	MA15S228653
3	MA15S224416	25	MA15S228660
4	MA15S224498	26	MA15S228704
5	MA15S224549	27	MA15S229155
6	MA15S224639	28	MA15S229253
7	MA15S224829	29	MA15S229477
8	MA15S224875	30	MA15S229584
9	MA15S225007	31	MA15S229641
10	MA15S227871	32	MA15S229656
11	MA15S227953	33	MA15S229664
12	MA15S227977	34	MA15S229677
13	MA15S228004	35	MA15S229691
14	MA15S228077	36	MA15S229706
15	MA15S228188	37	MA15S229723
16	MA15S228216	38	MA15S229742
17	MA15S228348	39	MA15S229772
18	MA15S228421	40	
19	MA15S228437	41	
20	MA15S228490	42	
21	MA15S228549	43	
22	MA15S228554	44	