

安全召回詳情

編號	10000488
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	CR-V / RM4
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	司機位安全氣囊更換改良運動
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	安全氣袋隔板有兩個不同的高度，在生產過程中因錯誤使用隔板種類，因為雙隔板被錯誤使用在單隔板的安全氣球種件中，隔板高度誤差干擾和阻塞內部充氣通道。因此，在安全氣袋彈出時，內部充氣壓力異常增加。
修正行動	更換司機位安全氣囊組件
製造日期	2014
回收行動開始日期	2014年9月11日
估計回收行動的完成日期	2015年9月10日

1	JHLM4880EC200001
2	JHLM4880EC200002
3	JHLM4880EC200033
4	JHLM4880EC200036
5	JHLM4880EC200038
6	JHLM4880EC200039
7	JHLM4880EC200055
8	JHLM4880EC200057
9	JHLM4880EC200058
10	JHLM4880EC200059
11	JHLM4880EC200069
12	JHLM4880EC200070
13	JHLM4880EC200071
14	JHLM4880EC200073
15	JHLM4880EC200074