

安全召回詳情

編號	10000494
製造商	Infiniti
車輛類別	私家車
型號	M35H (Y51) Q70L (Y51) Q50 (V37)
代理商 (查詢電話)	合誠汽車有限公司 (Tel: 22168228)
主題	引擎電腦重新編程
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	ECM內的軟件程式在運作時有可能錯誤地傳送訊號給節氣門感應器。有機會導致車輛出現加速性能不穩定。
修正行動	引擎電腦重新編程
製造日期	M35H (Y51): 2012年7月2日 - 2013年2月6日 Q70L (Y51): 2013年11月11日 - 2014年3月17日 Q50 (V37): 2014年2月24日 - 2014年6月3日
回收行動開始日期	2014年9月30日
估計回收行動的完成日期	2015年9月30日

M35H (Y51)

1.	JN1BEAY51Z0440002	4.	JN1BEAY51Z0440007
2.	JN1BEAY51Z0440003	5.	JN1BEAY51Z0440008
3.	JN1BEAY51Z0440004	6.	JN1BEAY51Z0440009

Q70L (Y51)

1.	JN1CEAY51Z0100001	17.	JN1CEAY51Z0100018
2.	JN1CEAY51Z0100002	18.	JN1CEAY51Z0100019
3.	JN1CEAY51Z0100003	19.	JN1CEAY51Z0100020
4.	JN1CEAY51Z0100005	20.	JN1CEAY51Z0100021
5.	JN1CEAY51Z0100006	21.	JN1CEAY51Z0100022
6.	JN1CEAY51Z0100007	22.	JN1CEAY51Z0100023
7.	JN1CEAY51Z0100008	23.	JN1CEAY51Z0100024
8.	JN1CEAY51Z0100009	24.	JN1CEAY51Z0100025
9.	JN1CEAY51Z0100010	25.	JN1CEAY51Z0100026
10.	JN1CEAY51Z0100011	26.	JN1CEAY51Z0100027
11.	JN1CEAY51Z0100012	27.	JN1CEAY51Z0100028
12.	JN1CEAY51Z0100013	28.	JN1CEAY51Z0100029
13.	JN1CEAY51Z0100014	29.	JN1CEAY51Z0100030
14.	JN1CEAY51Z0100015	30.	JN1CEAY51Z0100031
15.	JN1CEAY51Z0100016	31.	JN1CEAY51Z0100032
16.	JN1CEAY51Z0100017	32.	JN1CEAY51Z0100033

Q50S (V37)

1.	JN1BAAV37Z0470004	6.	JN1BAAV37Z0470009
2.	JN1BAAV37Z0470005	7.	JN1BAAV37Z0470010
3.	JN1BAAV37Z0470006	8.	JN1BAAV37Z0470011
4.	JN1BAAV37Z0470007	9.	JN1BAAV37Z0470013
5.	JN1BAAV37Z0470008	10.	JN1BAAV37Z0470014