

## 安全召回詳情

編號	10000495
製造商	Infiniti
車輛類別	私家車
型號	Q70L (Y51)
代理商 (查詢電話)	合誠汽車有限公司 (Tel: 22168228)
主題	檢查自動波箱外殼
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	有部份車輛的自動波箱外殼前部有機會出現裂痕。如果車輛繼續以高速行驶，有機會出現震動和響聲的情況。
修正行動	檢查自動波箱外殼; 更換波箱(如需要)
製造日期	Q70L (Y51): 2013年11月11日 - 2014年1月15日
回收行動開始日期	2014年9月30日
估計回收行動的完成日期	2015年9月30日

### Q70L (Y51)

1.	JN1CEAY51Z0100001
2.	JN1CEAY51Z0100002
3.	JN1CEAY51Z0100005
4.	JN1CEAY51Z0100006
5.	JN1CEAY51Z0100007
6.	JN1CEAY51Z0100008
7.	JN1CEAY51Z0100009