

安全召回詳情

編號	10000501
製造商	三菱汽車
車輛類別	私家車
型號	i (HA1W)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	自動變速器液壓控制閥
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於部份自動變速器內之液壓控制閥於生產過程中出現問題，液壓不正常有可能引致轉波震動或不正常轉波，而引述廠方最壞情況可能不能換入後波。
修正行動	檢查自動變速器液壓控制閥，如有須要，加裝改良組件或更換自動變速器液壓控制閥。
製造日期	2006年 - 2007年6月
回收行動開始日期	2014年12月9日
估計回收行動的完成日期	2015年12月8日

1	HA1W0022446	22	HA1W0033309
2	HA1W0022494	23	HA1W0033313
3	HA1W0028458	24	HA1W0033324
4	HA1W0029015	25	HA1W0033347
5	HA1W0029057	26	HA1W0034284
6	HA1W0029097	27	HA1W0034290
7	HA1W0029263	28	HA1W0034313
8	HA1W0029268	29	HA1W0034327
9	HA1W0029330	30	HA1W0034330
10	HA1W0029530	31	HA1W0034332
11	HA1W0029560	32	HA1W0034336
12	HA1W0029568	33	HA1W0035546
13	HA1W0029618	34	HA1W0035577
14	HA1W0033288	35	HA1W0037382
15	HA1W0033289	36	HA1W0037386
16	HA1W0033290	37	HA1W0037415
17	HA1W0033294	38	HA1W0037416
18	HA1W0033298	39	HA1W0037426
19	HA1W0033302	40	HA1W0037445
20	HA1W0033304	41	HA1W0037455
21	HA1W0033305	42	HA1W0037462

43	HA1W0037464
44	HA1W0037475
45	JMYLRHA1W7U500239
46	JMYLRHA1W7U500240
47	JMYLRHA1W7U500241
48	JMYLRHA1W7U500242
49	JMYLRHA1W7U500243
50	JMYLRHA1W7U500244
51	JMYLRHA1W7U500245
52	JMYLRHA1W7U500247
53	JMYLRHA1W7U500248
54	JMYLRHA1W7U500249
55	JMYLRHA1W7U500251
56	JMYLRHA1W7U500252
57	JMYLRHA1W7U500253
58	JMYLRHA1W7U500256
59	JMYLRHA1W7U500268
60	JMYLRHA1W7U500269
61	JMYLRHA1W7U500270
62	JMYLRHA1W7U500271
63	JMYLRHA1W7U500272
64	JMYLRHA1W7U500273
65	JMYLRHA1W7U500274
66	JMYLRHA1W7U500275
67	JMYLRHA1W7U500276
68	JMYLRHA1W7U500277
69	JMYLRHA1W7U500279
70	JMYLRHA1W7U500281
71	JMYLRHA1W7U500282
72	JMYLRHA1W7U500283
73	JMYLRHA1W7U500284
74	JMYLRHA1W7U500286
75	JMYLRHA1W7U500287
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	

83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	