

| 安全召回詳情       |   |
|--------------|---|
| 編號           | <b>10000505</b>                                       |
| 製造商          | 江淮汽車  |
| 車輛類別         | 輕型貨車  |
| 型號           | LE050   |
| 代理商 (查詢電話)   | 森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)                           |
| 主題           | 前軸制動  |
| 進度           | 進行中   |
| 受影響車輛的底盤號碼   | 見以下表列:  |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 由於江淮汽車接獲個別國家客戶反饋，在應用制動時感到車身輕微震動。江淮汽車現提供主動修正行動以解決有關問題。 |
| 修正行動         | 更換前軸制動系統之制動引動器及其托架。                                   |
| 製造日期         | 2013 年 - 2014 年                                       |
| 回收行動開始日期     | 2015 年 1 月 6 日  |
| 估計回收行動的完成日期  | 2015 年 12 月 31 日                                      |

|    |                   |    |                   |
|----|-------------------|----|-------------------|
| 1  | LJ11KEBD0D8010672 | 24 | LJ11KEBD2E8007077 |
| 2  | LJ11KEBD2D8010673 | 25 | LJ11KEBD9E8007075 |
| 3  | LJ11KEBD1E8001139 | 26 | LJ11KEBD4E8007081 |
| 4  | LJ11KEBD6E8001136 | 27 | LJ11KEBD4E8011843 |
| 5  | LJ11KEBD8E8001137 | 28 | LJ11KEBD6E8011844 |
| 6  | LJ11KEBDXE8001138 | 29 | LJ11KEBD8E8011845 |
| 7  | LJ11KEBD8E8001140 | 30 | LJ11KEBDXE8011846 |
| 8  | LJ11KEBD8E8001133 | 31 | LJ11KEBD1E8011847 |
| 9  | LJ11KEBD7E8005048 | 32 | LJ11KEBD3E8011848 |
| 10 | LJ11KEBD1E8005045 | 33 | LJ11KEBD5E8011849 |
| 11 | LJ11KEBD6E8007079 | 34 | LJ11KEBD1E8011850 |
| 12 | LJ11KEBD3E8005046 | 35 | LJ11KEBD3E8011851 |
| 13 | LJ11KEBD7E8005051 | 36 | LJ11KEBD5E8011852 |
| 14 | LJ11KEBD9E8005049 | 37 |                   |
| 15 | LJ11KEBD5E8005047 | 38 |                   |
| 16 | LJ11KEBDXE8005044 | 39 |                   |
| 17 | LJ11KEBD2E8001134 | 40 |                   |
| 18 | LJ11KEBD4E8001135 | 41 |                   |
| 19 | LJ11KEBD5E8005050 | 42 |                   |
| 20 | LJ11KEBD6E8007082 | 43 |                   |
| 21 | LJ11KEBD2E8007080 | 44 |                   |
| 22 | LJ11KEBD4E8007078 | 45 |                   |
| 23 | LJ11KEBD0E8007076 | 46 |                   |