

安全召回詳情

編號	10000523
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Echo RAV4
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換駕駛席安全氣袋充氣裝置
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回之主要原因是駕駛席安全氣袋充氣裝置出現水氣，當車輛受撞擊而令安全氣袋彈出時，充氣裝置有機會出現損壞，導致安全氣袋有機會失效或未能完全展開。
修正行動	更換駕駛席安全氣袋充氣裝置
製造日期	Echo: 2003 年 7 月至 2005 年 4 月 RAV4: 2003 年 8 月至 2005 年 10 月
回收行動開始日期	2015 年 5 月 13 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月

1	JTDKW123000202177
2	JTDKW123000202311
3	JTDKW123000204544
4	JTDKW123000215169
5	JTDKW123000220761
6	JTDKW123000221098
7	JTDKW123000221327
8	JTDKW123000223370
9	JTDKW123000230688
10	JTDKW123000234725
11	JTDKW123000236720
12	JTDKW123000239178
13	JTDKW123000243098
14	JTDKW123000244106
15	JTDKW123000249919
16	JTDKW123100202902
17	JTDKW123100204164
18	JTDKW123100204567
19	JTDKW123100209834
20	JTDKW123100213169
21	JTDKW123100214998
22	JTDKW123100217092
23	JTDKW123100220543
24	JTDKW123100227217

25	JTDKW123100232045
26	JTDKW123200203380
27	JTDKW123200207607
28	JTDKW123200207803
29	JTDKW123200214136
30	JTDKW123200219093
31	JTDKW123200220874
32	JTDKW123200225654
33	JTDKW123200227324
34	JTDKW123200227887
35	JTDKW123200233768
36	JTDKW123200235570
37	JTDKW123200235925
38	JTDKW123200235942
39	JTDKW123200236296
40	JTDKW123200237142
41	JTDKW123200243815
42	JTDKW123300202321
43	JTDKW123300202786
44	JTDKW123300203078
45	JTDKW123300204666
46	JTDKW123300204795
47	JTDKW123300205350
48	JTDKW123300206613

49	JTDKW123300207292
50	JTDKW123300211813
51	JTDKW123300214422
52	JTDKW123300215330
53	JTDKW123300227980
54	JTDKW123300231785
55	JTDKW123300235660
56	JTDKW123300236078
57	JTDKW123300243466
58	JTDKW123400202134
59	JTDKW123400202988
60	JTDKW123400204112
61	JTDKW123400205891
62	JTDKW123400206863
63	JTDKW123400209813
64	JTDKW123400212582
65	JTDKW123400213053
66	JTDKW123400213649
67	JTDKW123400214543
68	JTDKW123400215076
69	JTDKW123400216213
70	JTDKW123400222772
71	JTDKW123400227454
72	JTDKW123400227566
73	JTDKW123400228054
74	JTDKW123400231309
75	JTDKW123400236073
76	JTDKW123400236560
77	JTDKW123400238616
78	JTDKW123400243508
79	JTDKW123400251320
80	JTDKW123500203423
81	JTDKW123500204300
82	JTDKW123500205446
83	JTDKW123500206211
84	JTDKW123500206483
85	JTDKW123500207682
86	JTDKW123500209707
87	JTDKW123500212218
88	JTDKW123500216771
89	JTDKW123500222991
90	JTDKW123500224420

91	JTDKW123600203933
92	JTDKW123600207139
93	JTDKW123600207500
94	JTDKW123600209666
95	JTDKW123600212096
96	JTDKW123600213295
97	JTDKW123600225592
98	JTDKW123600227634
99	JTDKW123600228329
100	JTDKW123600228413
101	JTDKW123600235572
102	JTDKW123600235670
103	JTDKW123600235829
104	JTDKW123600236396
105	JTDKW123600236561
106	JTDKW123600245390
107	JTDKW123600251187
108	JTDKW123700203147
109	JTDKW123700203228
110	JTDKW123700204394
111	JTDKW123700206761
112	JTDKW123700220644
113	JTDKW123700222670
114	JTDKW123700229232
115	JTDKW123700234463
116	JTDKW123700236147
117	JTDKW123700236391
118	JTDKW123700243714
119	JTDKW123700244183
120	JTDKW123700246368
121	JTDKW123800204257
122	JTDKW123800206008
123	JTDKW123800206106
124	JTDKW123800206588
125	JTDKW123800207174
126	JTDKW123800211578
127	JTDKW123800214478
128	JTDKW123800216537
129	JTDKW123800216652
130	JTDKW123800216960
131	JTDKW123800229403
132	JTDKW123800231457

133	JTDKW123800235833
134	JTDKW123800235864
135	JTDKW123800235931
136	JTDKW123800236853
137	JTDKW123800243205
138	JTDKW123800250882
139	JTDKW123900202100
140	JTDKW123900202453
141	JTDKW123900207300
142	JTDKW123900212335
143	JTDKW123900214733
144	JTDKW123900214764
145	JTDKW123900215204
146	JTDKW123900216286
147	JTDKW123900219611
148	JTDKW123900220550
149	JTDKW123900222525
150	JTDKW123900227546
151	JTDKW123900228468
152	JTDKW123900236327
153	JTDKW123900241530
154	JTDKW123900246243
155	JTDKW123X00202350
156	JTDKW123X00215003
157	JTDKW123X00216023
158	JTDKW123X00218130
159	JTDKW123X00219200
160	JTDKW123X00220802
161	JTDKW123X00220976
162	JTDKW123X00228575
163	JTDKW123X00236398
164	JTDKW123X00241696
165	JTDKW123X00245666
166	JTEHH20V000266990
167	JTEHH20V305013486
168	JTEHH20V600266962
169	JTEHH20V700283866
170	JTEHH20V705009778
171	JTEHH20V900264025
172	JTEHH20V905007711
173	JTEHH20V905011774