

安全召回詳情

編號	10000526
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Alphard
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	檢查防鎖剎車系統控制器
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次檢查之原因是與防鎖剎車系統控制器有關。該控制器負責 ABS 防鎖剎車系統、TRC 循跡控制系統及 VSC 行車穩定操控系統的運作。該控制器內的零件於生產過程中出現誤差，令防鎖剎車系統於啟動後有可能出現不理想的情況。
修正行動	檢查，如有需要，更換防鎖剎車系統控制器
製造日期	2015 年 1 月
回收行動開始日期	2015 年 5 月 27 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 12 月

1	JTNGK3DH308000176
2	JTNGK3DH408000199
3	JTNGK3DH608000155
4	JTNGK3DH708000164
5	JTNGK3DH808000156
6	JTNGK3DHX08000174