

## 安全召回詳情

編號	10000527
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	NX200t
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	檢查防鎖剎車系統控制器
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次檢查之原因是與防鎖剎車系統控制器有關。該控制器負責 ABS 防鎖剎車系統、TRC 循跡控制系統及 VSC 行車穩定操控系統的運作。該控制器內的零件於生產過程中出現誤差，令防鎖剎車系統於啟動後有可能出現不理想的情況。
修正行動	檢查，如有需要，更換防鎖剎車系統控制器
製造日期	2014 年 12 月至 2015 年 2 月
回收行動開始日期	2015 年 5 月 27 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 12 月

1	JTJYARBZ102004995
2	JTJYARBZ202005024
3	JTJYARBZ302005047
4	JTJYARBZ502004868
5	JTJYARBZ602005396
6	JTJYARBZ702004788
7	JTJYARBZ702005018
8	JTJYARBZ802004556