

## 安全召回詳情

編號	<b>10000536</b>
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	SC430
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	更換前座乘客安全氣袋充氣裝置
進度	<b>進行中</b>
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回屬 2013 年 4 月對前座乘客安全氣袋充氣裝置所進行的召回行動之更新信息。召回之主要原因是前座乘客安全氣袋充氣裝置有可能裝有某種物料。當車輛受撞擊而令安全氣袋彈出時，充氣裝置有機會破裂並導致安全氣袋未能完全展開，此情況或有機會增加乘客之受傷風險。
修正行動	更換前座乘客安全氣袋充氣裝置
製造日期	2003 年 10 月至 2007 年 6 月
回收行動開始日期	2015 年 7 月 17 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月

1	JTHFN45Y109011956
2	JTHFN45Y209018480
3	JTHFN45Y709021536
4	JTHFN48Y009000491
5	JTHFN48Y100060316
6	JTHFN48Y200058574
7	JTHFN48Y200062365
8	JTHFN48Y200070031
9	JTHFN48Y209009760
10	JTHFN48Y300047387
11	JTHFN48Y309003675
12	JTHFN48Y309004695
13	JTHFN48Y400062951
14	JTHFN48Y500053868
15	JTHFN48Y500066555
16	JTHFN48Y600062448
17	JTHFN48Y609000267
18	JTHFN48Y609005288
19	JTHFN48Y700059364
20	JTHFN48Y709005252
21	JTHFN48Y800057364
22	JTHFN48Y900051346
23	JTHFN48Y900063982
24	JTHFN48Y900069104

25	JTHFN48YX09000322
----	-------------------