

安全召回詳情

編號	10000539
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Prius V / Auris
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更新馬達/發電機控制 ECU 及油電混合動力系統控制 ECU 內之軟件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回是關於油電混合動力系統內之軟件設定或可能令若干的晶體管(Transistor)承受較高的熱力，而因此變形或受損。車輛於大部分情況下會調節至自動防故障駕駛模式，駕駛者仍可於短時間內行駛。於部分罕有情況下，油電混合動力系統會被關掉，車輛並會失去動力。
修正行動	更新 ECU 內之軟件
製造日期	Prius V: 2012 年 3 月至 2014 年 11 月 Auris: 2012 年 5 月至 2012 年 9 月
回收行動開始日期	2015 年 7 月 15 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月

1	JTDZS3EU003032590
2	JTDZS3EU10J001036
3	JTDZS3EU203018142
4	JTDZS3EU203030503
5	JTDZS3EU203065753
6	JTDZS3EU203066403
7	JTDZS3EU303043129
8	JTDZS3EU303063588
9	JTDZS3EU303083971
10	JTDZS3EU603013879
11	JTDZS3EU603045389
12	JTDZS3EU703090986
13	JTDZS3EU903024892
14	JTDZS3EU903060386
15	JTDZS3EU903085577
16	JTDZS3EUX03038896
17	JTDZS3EUX03070618
18	JTDZS3EUX0J000113
19	JTDZS3EUX0J001438
20	SB1KS56E00E071869
21	SB1KS56E10E070715
22	SB1KS56E10E070942
23	SB1KS56E30E066584

24	SB1KS56E30E069601
25	SB1KS56E30E071980
26	SB1KS56E30E072689
27	SB1KS56E40E072782
28	SB1KS56E50E066652
29	SB1KS56E50E070264
30	SB1KS56E80E070646
31	SB1KS56E80E070811
32	SB1KS56EX0E070793